

PODERA COSA Fabian

06-06-2022

Hs 17¹⁵

Dr. Ato Lario Claudio



[Signature]
2018

[Signature]

~ RILEYAN LESH 9-APRIL 1991

~ 22012641



[Handwritten mark, possibly 'DLV']



[Handwritten signature]

• Mascedo, R. CRISTIAN

• 27141288

POLICÍA DE TUCUMÁN

EXPT 647 22
DIV. CRIMINALISTICA URS
SECCION FOTOGRAFIA U.R.S.

SEÑOR JEFE DE SECCIÓN CRIMINALISTICA URS.:

EXPEDIENTE N°:

INFORME FOTOGRAFICO N°: 1314-487/22

CAUSA: LESIONES CULPOSAS.-

VICTIMA: HERRERA EVANGELINA, CRUZ FEDERICO JOAQUIN Y CRUZ JUAN MARIA.-

ACUSADO: PEREYRA CESAR FABIAN.-

FECHA DEL HECHO: 06-06-22

FECHA DE RELEV: 06-06-22

LUGAR DEL HECHO: RUTA NACIONAL N° 356 Y CALLE VICENTE LOPEZ - CONCEPCIÓN.-

Elevo a su conocimiento el presente Informe, el cual dispone de (48) tomas en el formato 10 x 15, realizadas en el lugar del hecho.-



Fotografía n° 1: Panorámica de Este a Oeste sobre Ruta Nacional N° 65 Intersección Av. Vicente López, lugar donde se produjo este hecho.-



Chad 9/1477
MT PATO GABRIEL L.C/6971
Div. CRIMINALISTICA U.R.S.
POLICIA DE TUCUMAN




Fotografía n° 2: Panorámica de igual sentido cardinal a foto anterior, se observa en el lugar un automóvil marca Volkswagen a la izquierda de la imagen, un camion marca Belavtomaz con semirremolque y un automóvil marca chevrolet en el lugar.-



Fotografía n° 3: Panorámica desde otro ángulo de los vehículo antes mencionados.-



Fotografía n° 4: Toma realizada de Este a Oeste, se observa fricción metálica y restos de tierra suelta identificado con N° 2 y marca de neumático identificado con el N° 3.-



MER
2 DIV
CARTEL E. 00071
MAJISTICA U.S.
DE TUCUMAN




Fotografía n° 5: Toma en aproximación a marca de fricción y resto de tierra suelta.-



Fotografía n° 6: Toma realizada de Norte a Sur, se observan marcas de fricción de neumáticos identificada con los números 3 y 4.-



Fotografía n° 7: Toma en aproximación a marca de fricción de neumáticos.-


 MERCADERE DANIEL E. CAPUTI
 DNI: 10.448.148
 POLICIA DE TUCUMAN



Fotografía n° 8: Se observa marcas de fricciones de neumáticos identificado con el N° 4 y próximo a la misma continuación de fricción de neumáticos identificado con el N° 3.-



Fotografía n° 9: Toma en aproximación a marcas de fricciones de neumáticos.-



Fotografía n° 10: Se observa lateral derecho del automóvil marca Volkswagen identificado con el N° 5, como así también daños en rueda trasera.-

4
 MERCADO RINDEL E. C/8071
 DAVIN
 POLICIA DE TUCUMAN



Fotografía n° 11: Toma realizada a rueda trasera.-



Fotografía n° 12: Toma realizada parte posterior del automóvil, se observa daños en base de mampostería del semáforo.-



Fotografía n° 13: Toma en aproximación a daños en mampostería.-


 MARCELO GABRIEL E. CASATI
 DOMINIO CRIMINALÍSTICO A.R.S.
 POLICIA DE TUCUMAN



Fotografía n° 14: Toma realizada desde otro ángulo de los daños.-



Fotografía n° 15: Toma de parte posterior y lateral izquierdo del automóvil, se observan daños.-



Fotografía n° 16: Toma en aproximación a daños.-



Handwritten signature: [Signature]
 MERCADO CARLOS E. GONZALEZ
 DIVISION DE ANALISTAS FORENSES
 POLICIA DE TUCUMAN



Fotografía n°17: Toma de lateral izquierdo.-



Fotografía n°18: Toma de parte frontal.-



Fotografía n°19: Toma de parte frontal desde otro ángulo.-

Handwritten signature
 MERCADO GABRIEL E. CM973
 DIRECCIÓN CRIMINALÍSTICA S.R.L.
 FOLIO DE TUCUMÁN



Fotografía n°20: Panorámica de Sur a Norte, se observa el lugar donde se produjo este hecho. -



Fotografía n°21: Panorámica de Este a Oeste, se observan objetos varios dispersos sobre el pavimento. -



Fotografía n°22: Toma realizada a resto de acrilicos dispersos identificado con el N° 6 y marca de neumático identificado con el N° 7. -

Escalante
 6/6/91
 MERCADO CAROL E. GIBOTT
 DIVISION CRIMINALISTICA U.S.S.
 POLICIA DE TUCUMAN




Fotografía n°23: Toma en aproximación a restos de artillos. -



Fotografía n°24: Toma en aproximación a marca de neumático. -



Fotografía n°25: Toma realizada a vidrios dispersos identificado con el N° 8. -



04/6/21
 MERCADO SAMPOL L. CRISTO
 JESUS TORREALBA S.A.S.
 Párrafo 12. TALLER



Fotografía n°26: Toma realizada a parte posterior del semirremolque identificado con el N° 9, se observa también marca de neumático.-



Fotografía n°27: Toma en aproximación a marca de neumático.-



Fotografía n°28: Toma de lateral izquierdo del semirremolque, se observa resto de plástico identificado con el N10.-




Fotografía n°29: Toma en aproximación a resto de plástico.-



Fotografía n°30: Toma de lateral izquierdo del camion y semirremolque.-



Fotografía n°31: Toma de parte frontal y lateral izquierdo del camion, se observa daños.-



11

Chel 4/1/79
 MENDOZA GABRIEL E. CORTI
 DVM - ANALISTAS S.R.L.
 POLICIA DE TURISMO



Fotografía n°32: Toma realizada a los daños.-



Fotografía n°33: Toma realizada desde otro ángulo de los daños, se observa resto de acrílico.-



Fotografía n°34: Toma en aproximación a resto de acrílico.-



Fotografía n°35: Toma de parte frontal y lateral derecho del camion.-



Fotografía n°36: Toma de lateral derecho del camion y semirremolque -



Fotografía n°37: Toma realizada a parca de fricción de neumático identificado con el N°11, ubicada debajo del semirremolque.-

13
 MERCATO GABRIEL E. C. 0071
 OMV
 4/6/71



Fotografía n°38: Toma en aproximación a marca antes mencionada.-



Fotografía n°39: Toma realizada de Este a Oeste, se observa marcas de fricciones de neumáticos mencionado en foto anterior y el automóvil marca Chevrolet.-



Fotografía n°40: Toma en aproximación a marcas de fricciones de neumáticos.-



Fotografía n°41: Toma realizada de parte posterior del automóvil Chevrolet identificado con el N°12.-



Fotografía n°42: Toma de lateral derecho.-



Fotografía n°43: Toma de lateral derecho y parte frontal.-



Fotografía n°44: Toma de parte frontal, se observan daños.-



Fotografía n°45: Toma de parte frontal y lateral izquierdo.-



Fotografía n°46: Toma de lateral izquierdo, se observa daños.-



Fotografía n°47: Toma en aproximación a daños.-



Fotografía n°48: Panorámica de Oeste a Este realizada sobre Ruta Nacional N° 65 , lugar donde se produjo este hecho.-



Chad 6/6 P71
 MERCADO GABRIEL E. C/5871
 DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
 PERITO DE TRAFICO

CONCEPCION



CAUSA: LESIONES CULPOSAS.

ACUSADO: PEREYRA CESAR FABIAN.

VÍCTIMAS: HERRERA, EVANGELINA CRUZ Y OTROS.

LUGAR: RUTA N° 365 Y VICENTE LÓPEZ, COCINEPÓN

F. DEL RELEVAMIENTO: 06/06/22.

INF. PLANIMETRICO: 1314-487-72

442

POLICIA DE TUCUMAN
DIVISION CRIMINALISTICA

Keywords: *caregivers, dementia, depression, caregiver burden, caregiver stress*

POLICIA DE TUCUMAN
URS

DIVISION CRIMINALISTICA
SEC. PERICIAS FIS. MECANICAS

UF. - DE DECISION TEMPRANA C.J. CONCEPCION

INFORME TECNICO: 431/102

REF: ELEVAR INFORME TECNICO

CAUSA: LESIONES CULPOSAS CAUSANTE: PEREYRA CESAR FABIAN VICTIMA:
HERRERA EVANGELINA, CRUZ FEDERICO JOAQUIN Y CRUZ JUAN MARIA

OCURRIDO: 06/06/2022 FECHA DE RELEVAMIENTO: 07/06/2022.-

Elevo el presente Informe Técnico realizado en el corralón municipal de Concepción, a los fines de su conocimiento y demás efectos.

VEHICULO: Automóvil MARCA: Chevrolet Onix COLOR: Gris DOMINIO: AB627DU

MOTOR: GFK053845 CHASIS: 9BGKC48TOJG133326.-

DIRECCION: Posee en buen estado.

FRENOS: Posee, accionado el pedal este ofrece buena resistencia, probada parada la unidad.

LUCES REGLAMENTARIAS: Posee la delantera izquierda con daños y el resto en buen estado, no fue posible probar su funcionamiento.

BOCINA: Posee con daños, no fue posible probar su funcionamiento.

ESPEJOS: Posee en buen estado.

PARABRISAS: Posee con daños.

LIMPIA PARABRISAS: Posee en buen estado.

PARAGOLPES: Posee el delantero con daños y el trasero en buen estado.

PARASOLES: Posee en buen estado.

ALFOMBRAS: Posee en buen estado.

CUBRE ALFOMBRAS: Posee en buen estado.

EQUIPO DE AUDIO: Posee en buen estado, no fue posible probar su funcionamiento.

NEUMATICOS: Posee todos marca: Michelin medidas: 195/65/R15, en buen estado de conservación sus bandas de rodamientos.

LLANTAS: Posee en buen estado.

BATERIA: Posee una sin marca visible, la misma se encuentra con sus bornes desconectados.

CINTURON DE SEGURIDAD: Posee en buen estado.

TABLERO INSTRUMENTAL: Posee en buen estado.

VIDRIOS DE PUERTA Y VENTANA: Posee en buen estado.

RUEDA DE AUXILIO GATO Y LLAVE DE RUEDA: No fue posible inspeccionar.

MOTOR, CAJA DE VELOCIDAD Y EMBRAGUE: Posee con daños, no fue posible probar su funcionamiento.

ESTADO DEL CUERPO FÍSICO Y PINTURA EN GENERAL: En buen estado.

OBSERVACIONES: El vehículo inspeccionado presenta los siguientes daños materiales: El paragolpes delantero en parte media y en el lateral izquierdo se encuentra destrozado con partes fuera de lugar y fuera de posición. El alma metálica de paragolpes delantero esta deformada con desplazamiento hacia atrás. La placa patente delantera se encuentra deformada. La parrilla frontal en parte media y lateral izquierdo está quebrada y desplazada hacia atrás. El faro de luces delanteras izquierdas se encuentra roto y fuera de lugar, en la zona se observa cables cortados y fuera de posición. El capot esta deformado en su totalidad, en el lateral izquierdo también se encuentra abollado, con fricciones, desprendimiento de material, adherencias de material color claro, plegamientos, desplazado hacia atrás y hacia la derecha. El cuadrante frontal en parte media y lateral izquierdo se encuentra abollado, deformado, presenta fricciones, cortes, desprendimiento de material, plegamientos, desplazamiento hacia atrás y hacia la derecha.

CONTI



//////////NUA

Los radiadores están abollados, deformados, desplazados hacia atrás y hacia la derecha, con mayor intensidad en el lateral izquierdo. Larguero izquierdo del falso chasis se encuentra abollado, deformado, desplazado hacia arriba y hacia la derecha. El guardabarros y pasa ruedas delanteros izquierdos están abollados, deformados con desprendimiento de material, plegamientos, desplazados hacia atrás y hacia la derecha. El guardaplas de rueda delantera izquierda quebrado y fuera de posición. El tren delantero izquierdo se encuentra deformado con desplazamiento hacia atrás y hacia la derecha. El torpedo para llamas en el lateral izquierdo está deformado y desplazado hacia atrás. El motor presenta desplazamiento hacia atrás y hacia la derecha. La caja de fusibles destrozada con cables cortados y fuera de posición. El parante delantero izquierdo se encuentra abollado, deformado con desplazamiento hacia atrás. El parabrisas está quebrado con desprendimiento de material y desplazado hacia atrás con mayor intensidad en el lateral izquierdo. El marco izquierdo del parabrisas deformado y fuera de posición. La puerta delantera izquierda posee el panel externo deformado con fricciones, adherencias de material color claro y desplazamiento hacia la derecha. El torpedo interior en el lateral izquierdo se encuentra con las molduras plásticas fuera de posición. En el interior se observa ambas bolsas de airbag frontales activas. La palanca de cambio está trabada. No se observa otros daños recientes visibles en su estructura física.

-----ES MI INFORME-----



TORRES DANIEL E.
SUB OFICIAL
ORDINALISTICA
POLICIA DE TUCUMAN

POLICIA DE TUCUMAN

DIVISION CRIMINALISTICA URS
SECCION PERICIA FISICO MECANICA

UNIDAD FISCAL DE DECISION TEMPRANA, DESESTIMACION Y SALIDAS
ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL CONCEPCION.

INFORME TECNICO: 433/102-2022

CAUSA: LESIONES CULPOSAS. CAUSANTES: PEREYRA CESAR F. VICTIMA:
HERRERA EVANGELINA, CRUZ FEDERICO Y CRUZ JUAN. HECHO OCURRIDO: 06-06-
2022 DEPENDENCIA: CRIA. CONCEPCION. FECHA DE RELEVAMIENTO: 07-06-2022.

Elevo el presente Informe técnico realizado en la fecha en inmediaciones de calle 24 de Septiembre detrás del edificio de la Div. Bomberos de la Policía de Tucumán U.R.S. lugar donde se encuentra estacionado el rodado, a los fines de su conocimiento y demás efectos.

VEHICULO: Camión, MARCA: No se pudo determinar COLOR: Blanco, DOMINIO: BBF-824
MOTOR: 9418531 (VER NOTA) CHASIS: 642206RU008906 (VER NOTA).-

DIRECCION: Posee en buen estado.

FRENOS: Posee sistema con aire, no se pudo probar su funcionamiento.

LUCES REGLAMETARIAS: Posee las delanteras del lateral izquierdo con daños, las traseras en regular estado, no se pudo determinar su funcionamiento.

BOCINAS: No se pudo inspeccionar.

ESPEJOS: Posee laterales en buen estado.

PARABRISAS: Posee con daños.

LIMPIA PARABRISAS: Posee en buen estado.

PARAGOLPES: Posee el delantero con daños, el trasero en buen estado.

PARASOLES: No posee.

ALFOMBRAS: Posee en mal estado de conservación.

CUBRE ALFOMBRAS: No posee.

NEUMATICOS: Posee todos marca PIRELLI, los delanteros medida: 1100/20, la traseras medidas: 385/65/22.5, todas en regular estado de conservación sus bandas de rodamientos.

LLANTAS: Posee de chapa en buen estado de conservación.

BATERIA: No posee.

ASIENTOS: Posee butacas en mal estado.

CINTURON DE SEGURIDAD: No posee.

TABLERO INSTRUMENTAL: Posee en mal estado.

VIDRIOS DE PUERTA: Posee en buen estado.

CAJA DE CARGA: No posee.

RUEDA DE AUXILIO, GATO Y LLAVE DE RUEDAS: No posee.

MOTOR, CAJA DE VELOCIDAD Y EMBRAGUE: No se pudo inspeccionar, (VER NOTA). No se pudo determinar su funcionamiento por carecer de batería.

ESTADO DEL CUERPO FISICO Y PINTURA EN GENERAL: En regular estado de conservación.

OBSERVACIONES: El rodado inspeccionado presenta los siguientes daños materiales: El paragolpes delantero en su extremo izquierdo está abollado, deformado con fricciones, desprendimiento de material y desplazamiento hacia atrás. El conjunto de faros de luces delanteras del lateral izquierdo se encuentra destrozado con partes fuera de lugar. El panel externo del lateral izquierdo delantero de cabina se encuentra fuera de lugar. El estribo de acceso a la cabina del lateral izquierdo está abollado, deformado con cortes en su soporte y desplazado hacia atrás. La puerta del lateral izquierdo presenta su panel externo abollado con fricciones y desprendimiento de material en zona inferior. No se observa otros daños resientes en su estructura física.

NOTA: Con respecto a la inspección del rodado para determinar la numeración de chasis y motor la misma no pudo ser posible debido a que se trata de un camión con cabina tipo frontal, para llevar acabo una correcta inspección se debe rebatir la cabina con una herramienta dispuesta en estos rodados para tal fin y la misma no se encuentra disponible al momento de la inspección por lo que se recomienda la presencia del chofer o propietario para realizar esta accion. Ahora bien los números arriba consignados se encuentran en una chapa colocada con remaches en el lateral derecho de cabina zona inferior debajo de la puerta del acompañante

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||conti



MARCHEL ARRIEL L.
PERICIA FISICO MECANICA
07/06/2022

////////////////////nua

01- VEHICULO: Semirremolque tanque MARCA: No se pudo determinar COLOR: Celeste
DOMINIO: SAI-110. CHASIS N°: RPA284373.

PERNO DE ACOPLA: Posee acoplado al camión.

FRENOS: Posee con sistema aire en buen estado, no se pudo determinar su funcionamiento.

LUCES: Posee laterales y traseras en regular estado, no se pudo determinar su funcionamiento.

BANDAS REFLECTIVAS: Posee laterales en regular estado.

CAJA DE CARGA: Posee tipo playa, al momento de la inspección se encuentra vacía.

EJES: Posee dos en buen estado.

NEUMÁTICOS: Posee duales medidas: 285/80 22.5, en regular estado.

LLANTAS: Posee de chapa, en buen estado.

PARAGOLPES: Posee con daños.

ESTADO DE CUERPO FISICO Y PINTURA EN GENERAL: En regular estado de conservación.

RUEDA DE AUXILIO: No posee.

OBSERVACIONES: El rodado inspeccionado presenta los siguientes daños materiales: El paragolpes en su lateral izquierdo se encuentra abollado, deformado con desplazamiento hacia adelante. No se observa otros daños resientes visibles en su estructura fisica. Ver anexo fotográfico.

----- -ES MI INFORME.





ANEXO FOTOGRAFICO N° 433-162-2022



Fotografía n° 01: Obsérvese el rodado tratándose de un camión sin marca definida, dominio n° BBF-824.



Fotografía n° 02: Tomada desde otro ángulo, obsérvese el rodado junto al semirremolque que posee acoplado, este último sin marca definida, dominio n° SAI-110.



MARCHETTI ANDRÉS J.
DIR. DE PERICIAS FISICO-MECANICAS
POLICIA DE TUCUMAN



Fotografía n° 03: Obsérvese la placa que posee colocada en el lateral derecho de la cabina en zona inferior debajo de la puerta del acompañante.



Fotografía n° 04: Obsérvese el gravado de numero de chasis que posee en el larguero derecho parte delantera del semirremolque, lease "RPA284373"
-----ES MI INFORME.-



DIAGRAMA ARMS
DE LA POLICIA DE TUCUMAN
POL. TUCUMAN

UNIDAD FISCAL DE DECISION TEMPRANA, DESESTIMACION Y SALIDAS
ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL CONCEPCION.INFORME TECNICO: 432/102-2022

CAUSA: LESIONES CULPOSAS. CAUSANTES: PEREYRA CESAR F. VICTIMA:
HERRERA EVANGELINA, CRUZ FEDERICO Y CRUZ JUAN. HECHO OCURRIDO: 06-06-
2022. DEPENDENCIA: CRIA. CONCEPCION. FECHA DE RELEVAMIENTO: 07-06-2022.

Elevo el presente Informe Técnico realizado en la fecha a los fines de su conocimiento y demás efectos.

VEHICULO: Automóvil MARCA: Volkswagen COLOR: Champagne DOMINIO: AA328ID
MOTOR N°: CWR029960 CHASIS N°: 9BWAG4120GT552233.

DIRECCION: Posee en buen estado.

FRENOS: Posee en buen estado, accionado el pedal este ofrece buena resistencia probada parada la unidad.

LUCEs REGLAMENTARIAS: Posee las traseras con daños y las delanteras en buen estado, no se pudo determinar su funcionamiento.

BOCINA: Posee en buen estado.

ESPEJOS: Posee en buen estado.

PARABRISAS: Posee en buen estado.

LIMPIA PARABRISAS: Posee en buen estado.

PARAGOLPES: Posee el trasero con daños, el delantero en buen estado.

PARASOLES: Posee en buen estado.

ALFOMBRAS: Posee en buen estado.

CUBRE ALFOMBRAS: Posee de goma en buen estado.

EQUIPO DE AUDIO: Posee en buen estado.

NEUMATICOS: Posee delanteros y traseros marca: GOODYEAR, medidas: 175/70/14, la trasera del lateral derecho y la delantera del lateral izquierdo con pérdida total de aire en buen estado de conservación sus bandas de rodamientos.

LLANTAS: Posee de chapa, con tapa plásticas, la trasera del lateral derecho con daños, el resto en buen estado de conservación.

BATERIA: Posee en buen estado.

CINTURON DE SEGURIDAD: Posee en buen estado y ajuste.

TABLERO INSTRUMENTAL: Posee en buen estado.

VIDRIOS DE PUERTA Y LUNETAS: Posee el de ventana fija trasera izquierda y luneta con daños, el resto en buen estado de conservación.

RUEDA DE AUXILIO GATO Y LLAVE DE RUEDA: No posee.

MOTOR, CAJA DE VELOCIDAD Y EMBRAGUE: Posee en buen estado, no se pudo determinar su funcionamiento por carecer de llaves en la dependencia.

ESTADO DEL CUERPO FÍSICO Y PINTURA EN GENERAL: En buen estado de conservación.

OBSERVACIONES: El vehículo inspeccionado presenta los siguientes daños materiales: La carrocería en su panel trasero del lateral izquierdo se encuentra abollada, deformada, con fricciones, desprendimiento de material, con adherencia de material color claro y desplazamiento hacia la derecha. La puerta trasera del lateral izquierdo posee su panel externo abollado con fricciones, desprendimiento de material y desplazamiento hacia la derecha, con el vidrio de ventana fija destrozado y fuera de lugar. La puerta delantera izquierda está fuera de escuadra. El paragolpes trasero en su lateral izquierdo se encuentra quebrado con partes fuera de lugar, con fricciones, desprendimiento de material y adherencia de material color amarillo. El faro de luces traseras del lateral izquierdo está destrozado con partes fuera de lugar y desplazamiento hacia la derecha. El portón trasero se encuentra abollado, deformado con fricciones, desprendimiento de material con mayor intensidad en zona media inferior izquierda, con adherencia de material color amarillo. La luneta está destrozada y fuera de lugar. El cuadrante trasero se encuentra deformado con desplazamiento hacia la derecha con mayor intensidad en lateral izquierdo. El parante trasero del lateral izquierdo está deformado con desplazamiento hacia la derecha. El amortiguador trasero del lateral izquierdo en zona superior está desplazado hacia la derecha. El faro de luces traseras del lateral derecho posee su acrílico quebrado con partes fuera de lugar. El techo está deformado con mayor intensidad en zona trasera izquierda. La rueda trasera del lateral derecho presenta su neumático con pérdida total de aire, la llanta con el labio extremo abollado, deformado con fricciones y desprendimiento de material. La rueda delantera del lateral izquierdo presenta el neumático con pérdida total de aire. No se observa otros daños de forma reciente.

NOTA: El rodado no posee la moldura cobre tapa de tanque de combustible.

-----ES MI INFORME.

MANUEL A. A. A.

PERITO FISICO MECANICO

07/06/2022

Tipo: ARCHIVO NO PROCEDER GENERICO (ART.154) - CONCILIACIÓN - CONCEPCIÓN. (DECRETO)

Persona firma: ROJAS CARLA MARIA VICTORIA

Fecha: 10/12/2022

Confeciona: GARCIA DELEVAUX MYRIAM DE LOURDES

OFICINA DE CONCILIACION Y SALIDAS ALTERNATIVAS

Centro Judicial Concepción - Ministerio Público Fiscal

Tel.: 03865-455520 Int. 110/106 - Celular: 0381-153283652

ARCHIVO POR NO PODER PROCEDER – ART. 154, LEY 8933 CPPT

CAUSA: PEREYRA CESAR FABIAN S/ LESIONES CULPOSAS - ART. 94 PÁR. 1 VICT: CRUZ JUAN MARIA, CRUZ FEDERICO JOAQUIN. F.H.: 06/06/2022 13:00 SOBRE RUTA NACIONAL N° 365 Y CALLE VICENTE LOPEZ . Expte: C-004308/2022.

(Resp: GARCIA DELEVAUX MYRIAM DE LOURDES).-

Concepción, 10 de Diciembre de 2022.

Atento las constancias del presente legajo, se dicta el presente decreto redactando el mismo de la manera más clara posible para la comprensión de la persona que resultare víctima de conformidad con el espíritu de los art. 11 y 83 del nuevo Código Procesal Penal de Tucumán – Ley 8933 (en adelante C.P.P.T) poniendo a disposición de la misma la presente resolución en formato digital y todas las constancias del legajo para cuando la misma lo requiera.

Del análisis efectuado en el presente legajo surge que no se puede proceder con el curso del mismo debido a que:

Estas actuaciones se inician por un acta de procedimiento policial de la Comisaria de Concepción que refiere que en fecha 06.06.2022, en la intersección de la Ruta 365 y la calle Vicente Lopez, de homónima ciudad, se produjo un accidente vehicular entre un camión semi remolque conducido por el Sr. Pereyra Cesar Fabian DNI 22312641 y un automóvil VW Up, conducido por el Sr. Cruz Federico Joaquin DNI 25541183. Producto del siniestro vial resultaron con lesiones los ocupantes del automóvil.

El legajo fue derivado por la UFDT, a los fines de dar inicio al proceso compositivo entre de las partes tal como surge de la norma Art 27.CPPT.

Se citó a las partes a una audiencia conjunta en fecha 26.10.2022, donde el Sr. Pereyra manifestó: *"que estará a voluntad de lo que la otra parte quiera"*, Asimismo informo que su seguro de su rodado es COPAN N° póliza: 1234577. El Sr. Cruz refiere que consultara con su abogado de confianza, hasta la fecha 31/10/2022.

Atento al tiempo transcurrido sin que se reciba respuesta del Sr. Cruz, se procedió a establecer contacto telefónico enviándose un mensaje de whatsapp al número 3865453394 el que fue recepcionado (marca doble tilde) en fecha 29.11.2022, sin que sea respondido por el Sr Cruz. De la que se deja constancia en el Sistema Sial.

Se deja constancia además que surge de las actuaciones que las lesiones recibidas por el Sr. Cruz y su hija menor de edad, no revisten de gravedad.

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el hecho sin que se observe interés de las partes en impulsar el proceso, DISPONGO ARCHIVAR las presentes actuaciones de

conformidad con lo dispuesto por el art. 154, 3º supuesto del C.P.P.T.

Asimismo, dispongo notificar de la presente resolución enviando copia de la misma, en la primera oportunidad en que la víctima solicite ser informada sobre su denuncia y dejo constancia de que la misma puede pedir la revisión de la presente resolución conforme sus derechos previstos en los artículos 11, 83 y 155 del C.P.P.T. Se deja constancia en la presente resolución de los derechos que le asisten a la víctima según el nuevo C.P.P.T.:

Art. 11.- Derechos de la víctima. La víctima, sin perjuicio de otras disposiciones de este Código, tiene derecho a la protección integral de su persona, su familia, sus bienes frente a las consecuencias del delito, a recibir un trato digno y respetuoso por parte de las autoridades, que no podrán, bajo pretexto alguno, dejar de recibir sus denuncias o reclamos y de poner inmediatamente en funcionamiento los mecanismos legales previstos para su tutela efectiva. Tiene derecho a ser informada del estado del proceso, de las facultades que este Código le otorga y a participar del proceso penal en defensa de su interés. Toda disposición referente a la víctima se interpretará del modo que mejor convenga a sus intereses y en beneficio de su efectiva intervención en el proceso. Tiene derecho a solicitar la revisión de las decisiones judiciales y de los actos del Ministerio Público Fiscal que obsten a su participación en el proceso o que produzcan su paralización, en los casos y forma que este Código prevé. Esos derechos le deberán ser informados, en la primera oportunidad posible por la autoridad que corresponda.

***Art. 83. Derechos de la víctima.** La víctima tendrá los siguientes derechos: 1) A recibir un trato digno y respetuoso y que se reduzcan las molestias derivadas del proceso; 2) Al respeto de su intimidad, en la medida que no obstruya la investigación; 3) A requerir, a través de los órganos competentes, medidas de protección para su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que declaren a su pedido; 4) A ser notificada de la imposición o revocación de medidas de coerción previstas en los incisos 3, 4, 6, y 7 del Artículo 235; 5) A intervenir en el proceso con derecho a obtener una solución del conflicto en la forma que autoriza este Código; 6) A ser informada del resultado del proceso, aun cuando no haya intervenido en él; 7) A ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, cuando la Ley así lo prevé, salvo el procedimiento dispuesto en el Artículo 28 a los fines dispuestos en el inciso siguiente; 8) A requerir la revisión de la desestimación, archivo o aplicación de un criterio de oportunidad dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, de conformidad al procedimiento dispuesto y regulado en los Artículos 155 y 156; 9) A requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos y el cese del estado antijurídico producido por el hecho investigado respecto de su persona, derechos o en las cosas o efectos de su pertenencia, con las limitaciones que se establezcan en este Código, sin costo alguno; 10) Cuando sea niña, niño, adolescente, o incapaz, se le autorizará a que, durante los actos procesales, sea acompañado por personas de su confianza, siempre que ello no perjudique la defensa del imputado o los resultados de la investigación; La víctima será informada de sus derechos cuando radique la denuncia, en su primera intervención o en la primera oportunidad posible. La información será suministrada de modo simple y claramente comprensible; 11) Cuando sea mujer víctima de violencia de género, a requerir la asistencia protectora y las medidas preventivas urgentes, previstas en la Ley Nacional N° 26.485, adherida la Provincia de Tucumán mediante Ley N° 8336. En estos casos, si resultase necesario, el Fiscal podrá requerir al Juez las medidas de coerción enunciadas en los supuestos 9) y 12) del Artículo 235 utilizando el medio que garantice la mayor celeridad y eficacia de la medida.

*** Art. 155.- Control de la decisión fiscal.** Revisión de la desestimación y archivo. Dentro del plazo de cinco (5) días, la víctima, constituida en querellante, podrá solicitar al Juez la revisión de la desestimación de su querrela o denuncia, o del archivo dispuesto por el Fiscal. En este caso será citada a audiencia a celebrarse en un plazo no mayor a cinco (5) días a fin de garantizársele el derecho a intervenir y manifestar su opinión en igualdad de condiciones. El Juez resolverá en la misma audiencia. En caso de discrepancia entre el Fiscal y el Juez, se requerirá opinión al Fiscal Regional respectivo, la cual será vinculante. Si la víctima se opusiera a la desestimación o al archivo sin haberse constituido como querellante podrá requerir la revisión ante el Fiscal Regional, cuya decisión será inapelable. Si el Fiscal Regional decidiese que debe abrirse la investigación, procederá conforme el Artículo 157 y dispondrá la sustitución del Fiscal de acuerdo al proceso que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Firmado digitalmente en SIAL

Dra. María Victoria Rojas Carla, Auxiliar de Fiscal