



**POLICIA CIENTIFICA MONTEROS
DIVISION CRIMINALISTICA**

Calle 24 de Septiembre 311, P.A., Monteros - Teléfono 03863-428727 - Mail.
div.criminalisticaoeste@gmail.com

**SR
FISCAL DE UNIDAD DE DECISION TEMPRANA C.J.MONTEROS
SU OFICINA**

LEGAJO M-002737/2023 - EXPTE N° 619/54/23 D.C.O.

**CAUSA: LESIONES CULPOSAS. VICTIMA: MEDINA
CARLOS FRANCISCO. ACUSADO: VAZQUEZ DARIO ALEJANDRO. FECHA
DEL HECHO: 11/05/23. DEP. POL.: CRIA MONTEROS.-**

Dando cumplimiento a lo solicitado, elevo a Ud.
CARPETA TECNICA N° 890/23 compuesta por relevamiento
planimétrico, informe fotográfico y pericias físico mecánicas
realizadas a los vehículos intervinientes en el hecho.

Sirva la presente de Atta. nota de elevación.

Ciudad de Monteros, 16 de Mayo de 2023.-





VIVIANA E. AMAYA
SUB COMISARIO
POLICIA DE TUCUMAN

RELEVAMIENTO PLANIMETRICO



TOMA SATELITAL TOMADA DE GOOGLE MAPS





REFERENCIA:

- A- Ubicación de la motocicleta marca KONISA sin dominio a la vista.
 B- Ubicación del camión marca Mercedes Benz dominio VDE-383.-

- 1-Raspado sobre la calzada de 1,00mts-
 2- Posición y ubicación en la cual se encontraba la motocileta marca KONISA sin dominio.
 3-Ubicación de manchas de color pardo rojizo sobre la calzada.
 4-Posicion y ubicación del camión Mercedes Benz dominio VDE-383,



POLICIA DE TUCUMAN

CAUSA: LESIONES CULPOSAS.-

- MOTOCICLETA MARCA konisa 110.

POLICIA DE TUCUMAN DIV. CRIMINALISTICA MONTEROS U.R.O


INF. FOTOG. N° 0890/23

CIUDAD DE MONTEROS, 11 DE MAYO DEL 2023.-


Señor
Jefe de División Criminalística Monteros
Crío Ppal. Celina Adorno
Su Oficina

CAUSA: LESIONES CULPOSAS.- **VICTIMA:** MEDINA CARLOS FRANCISCO.-**LUGAR:** CALLE SAN MARTIN E HIPOLITO IRIGOYEN.-**ACUSADO:** VAZQUEZ DARIO ALEJANDRO.- **CRIA. JURISDICCIONAL:** CRIA. FAMAILLA.- **RELEVADO:** 11-05-23

Dando cumplimiento a lo solicitado Elevo a Ud el correspondiente anexo fotográfico compuesto de copias QUINCE (15) fotográficas impresas a color del formato 9x13cm.




FOTOGRAFIA N° 01: Toma realizada de forma panorámica en la cual se observa el lugar donde habría transcurrido el hecho que se investiga en la presente causa. Sito: CALLE SAN MARTIN E HIPOLITO IRIGOYEN. Angulo fotográfico de Norte a Sur.



FOTOGRAFIA N° 02: Toma realizada con desplazamiento del suscriptor hacia cardinal Sur, se observa lugar y posición en la que se encontraba uno de los vehículos intervinientes a la presente causa al momento de hacernos presentes en el lugar. Señalo con flecha lugar donde se encontraba raspado sobre la calzada-





FOTOGRAFIA N° 04: Se observa el lateral derecho y su estado, a posterior se observa manchas color pardo rojizo sobre la calzada.-




FOTOGRAFIA N° 05: Se observa la parte trasera y su estado " SIN DOMINIO A LA VISTA".-




FOTOGRAFIA N° 06: Se observa el lateral izquierdo y su estado. –



FOTOGRAFIA N° 07: Se observa la parte delantera y su estado.-



FOTOGRAFIA N° 08: Toma realizada con aproximacion a las machas color pardo rojizo antes mencionado. –



FOTOGRAFIA N° 09: Se observa desde otro ángulo el lugar donde habria transcurrido el hecho.-



FOTOGRAFIA N°10: Se observa la parte trasera del otro vehículo interviniente a la presente causa, ubicación y posición en la que se encontraba al momento de hacernos presentes, un camión Marca Mercedes-Benz el cual en cuya caja llevaba unos chapones de acero.-



FOTOGRAFIA N° 11: Se observa en detalle el dominio del mismo "VDE 383".-



FOTOGRAFIA N° 12: Se observa el lateral izquierdo y su estado.-



FOTOGRAFIA N° 13: Se observa la parte delantera y su estado.-



FOTOGRAFIA N° 14: Se observa el lateral derecho y su estado, señalo con flecha lugar donde se encontraban manchas color pardo rojizo y restos biológicos. –



FOTOGRAFIA N° 15: Se observa en detalle lo antes mencionado. –

-----**ES MI INFORME**-----



MONTEROS, 15 DE MAYO DE 2023.-

SEÑOR:
JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O
CRIO. PPAL. CELINA ADORNO
SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico. -

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: FECHA DEL HECHO: 11/05/2023: VICTIMA: GARCIA DEOLINDA MARIA:
IMPUTADO: FRANCO ALVAREZ Y ULISES ALVAREZ: INTERVIENE: CRIA. FAMAILLA - U. F. D. C.P.C.J.M: FECHA
DE INSP: 11/05/2023: LUGAR: SOBRE CALLE SARMIENTO AL N°300 - FAMAILLA. -

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: CAMION: MARCA: MERCEDEZ BENZ: MODELO: L - 1518/48FV: COLOR: BLANCO: CHAPA
PATENTE: VDE - 383: MOTOR N.º: B30833: CHASIS N.º: RPA365508.-

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, en buen estado de conservación, funciona. -
FRENO DE PIE: Posee, en buen estado de conservación, funciona. -
FRENO DE MANO: Posee, en regular estado de conservación. -
ESPEJOS RETROVISORES: Posee, ambos laterales e interior en buen estado de conservación. -
BOCINA: Posee, funciona. -
FAROS GRANDES DELANTEROS: Posee, ambos en buen estado de conservación, funcionan. -
FAROS CHICOS DELANTEROS: Posee, dos faros auxiliares entre su chapa patente, encienden. -
FAROS TRASEROS: Poseen, ambos lados en buen estado de conservación, encienden. -
PARABRISAS: Posee, en buen estado de conservación. -
LIMPIA PARABRISAS: Poseen, funcionan. -
ASIENTOS: Posee, en buen estado de conservación. -
CINTURONES DE SEGURIDAD: Poseen en regulares estados de conservación. -
CUBIERTAS DELANTERAS: Posee, ambas en buen estado de conservación. -
CUBIERTAS TRASERAS: Posee, ruedas duales a cada lado, ambas en buen estado de conservación. -
MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos son normales. -

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Capot de motor de lado derecho, en su extremo delantero de parte inferior se allá torcido con hundimiento y desplazamiento hacia adentro.-

-----ES MI INFORME-----



[Handwritten signature]
Celso Torres Juan A.

POLICIA DE TUCUMAN

DIVISION CRIMINALISTICA U.R.O.-
INFORME TECNICO N°: 890/23.-

MONTEROS, 15 DE MAYO DE 2023.-

SEÑOR:
JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O
CRIO. PPAL. CELINA ADORNO
SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico.-

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: FECHA DEL HECHO: 11/05/2023: VICTIMA: GARCIA DEOLINDA MARIA: IMPUTADO: FRANCO ALVAREZ Y ULISES ALVAREZ: INTERVIENE: CRIA. FAMAILLA - U. F. D. C.P.C.J.M: FECHA DE INSP: 11/05/2025: LUGAR: SOBRE CALLE SARMIENTO AL N°300 – FAMAILLA.

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo. -

VEHICULO: MOTOCICLETA: MARCA: KONISA. MODELO: 110 CC COLOR: AZUL CON NEGRO CHAPA
PATENTE: NO POSEE A LA VISTA MOTOR N°: LC152FMHFD151311: CUADRO N°: LLCXCHLL971071060.-

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, no se observa anormalidades.-

ESPEJOS RETROVISORES: No posee. -

FAROS DELANTEROS: No posee.-

FAROS DE GIROS DELANTEROS: No posee. -

BOCINA: No posee. -

GUARDABARROS DELANTERO: Posee, en parte media marcas de desprendimientos de pintura por deterioro de la misma, si en su extremo presenta una leve grieta con rotura, misma zona con leves marcas de fricción. -

ASIENTO CONDUCTOR: Posee, en buen estado de conservación. -

GUARDABARROS TRASERO: Posee, en buen estado de conservación. -

POSA PIES DELANTEROS: Posee el derecho levemente torcido con desplazamiento hacia atrás, el mismo sin su goma de apoya pies, el izquierdo se allá sin su goma de apoya pies. -

POSA PIES TRASEROS: Posee de ambos lados en buen estado de conservación. -

CABALLETE DE PARADA: Posee, solo su muletilla de apoyo. -

FARO DE POSICIÓN TRASERO: No posee. -

FARO DE GIROS TRASEROS: No posee. -

CONJUNTO DE TRANSMISIÓN: Posee, sin su carcasa cubre piñón y cadena. -

CUBIERTA DELANTERA: Posee, en regular estado sus bandas de rodamientos. -

CUBIERTA TRASERA: Posee, en buen estado sus bandas de rodamientos. -

FRENO TRASERO: Posee en regular estado de conservación, al presionar su pedal de freno ofrece resistencia. -

FRENO DELANTERO: No se pudo probar, por falta de su manija de freno, mordaza, soportes, y pastillas de freno. -

MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, no se pudo probar sus funcionamientos, (Ver obs).-

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica del rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: No posee su tablero de instrumento, carcasa anterior y posterior cubre manubrio, carcasa cubre faro, carcasa frontal, carcasa cubre pierna de ambos laterales, carcasa central, carcasa del medio de ambos laterales, carcasa posterior de ambos laterales. El caño de escape, no es original a su unidad, en su lugar se encuentra otro con la marca motomel. Motor y sistema eléctrico no se pudo probar por carecer el soporte y conjunto de tambor de encendido de la unidad. -

-----ES MI INFORME-----



Celina Torres Juan A.