

UNIDAD FISCAL DE GRAVES DELITOS DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS

INFORME TECNICO: 641/188-2023

REF: ELEVAR INFORME TECNICO

CAUSA: LESIONES CULPOSAS **VICTIMA:** PAEZ GLADYS SUSANA **CAUSANTE:** AMAYA JOSE GASTON **HECHO OCURRIDO:** 29/06/2023. **DEPENDENCIA:** CRIA. SIMOCA. **FECHA DE RELEVAMIENTO:** 01-07-2023

Elevo el presente Informe Técnico realizado en la fecha en dependencia de Cria. Simoca a los fines de su conocimiento y demás efectos.

VEHICULO: Motocicleta **MARCA:** Honda XR 150cc **COLOR:** Negro, rojo con detalles Blanco **DOMINIO:** A047TLQ. **MOTOR N°:** KD07E2275603. **CHASIS N°:** 8CHKD0910HP002982.

CONJUNTO DE DIRECCION: Posee con daños.

SISTEMA DE FRENO DELANTERO: Posee con sistema hidráulico en buen estado y funcionamiento.

SISTEMA DE FRENO TRASERO: Posee en buen estado y funcionamiento.

LUCES DELANTERAS: Posee con daños la óptica, los faros de giro en buen estado y funcionamiento.

LUCES TRASERAS: Posee el faro y luces de giro en buen estado y funcionamiento.

PUÑERAS: Posee dos en buen estado.

BOCINA: Posee en buen estado.

ESPEJOS: No posee.

PEDALINES: Posee delanteros y traseros en buen estado.

GUARDABARROS: Posee delantero y trasero en buen estado.

NEUMÁTICOS: Posee delantero sin marca visible medidas 90/90-19 en buen estado de conservación sus bandas de rodamientos, trasero marca Rinaldi medidas 110/90-17 en buen estado de conservación sus bandas de rodamientos.

LLANTAS: Posee delantera con daños, trasera en buen estado.

ASIENTO: Posee con el tapizado de color negro en buen estado.

SOPORTE DE PARADA: Posee en buen estado.

RELOJES INSTRUMENTALES: Posee en buen estado.

BATERIA: Posee en buen estado.

MOTOR: Posee en buen estado y funcionamiento.

ESTADO DEL CUERPO FÍSICO Y PINTURA EN GENERAL: En buen estado de conservación.

OBSERVACIONES: El rodado inspeccionado presenta los siguientes daños materiales: El guardabarros delantero está friccionado en parte delantera, quebrado en zona media lado derecho. La rueda delantera posee el aro de llanta deformado, desplazado hacia el centro y a la derecha con rayos torcidos, neumático fuera de posición, la cámara reventada. Los barrales de suspensión delantera están torcidos, desplazados hacia atrás con mayor intensidad el derecho, en el derecho zona media se observa fricciones con adherencia de material de color blanco. El vaso de amortiguador delantero derecho en zona media está friccionado. El carenado porta faro delantero está desplazado a la izquierda, en lado derecho y zona media superior se observa fricciones. La óptica delantera está con sus soportes desprendidos, fuera de posición desplazada hacia abajo, posee el acrílico friccionado y la lámpara quemada. Ambos faros de giro delanteros está desplazados hacia atrás. El manubrio posee el brazo derecho desplazado hacia atrás. La punta de la palanca de accionamiento de freno delantero está quebrada. Friccionada la punta de puñera derecha. El carenado cubre tanque de combustible lateral derecho en parte delantera zona media está friccionado. El tanque de combustible en ambos laterales parte trasera está abollado, en parte posterior está abollado con desprendimiento de pintura y desplazamiento de material hacia delante. El pedalin delantero derecho está torcido, desplazado hacia atrás. El carenado cubre cuadro trasero derecho está friccionado en parte media. Deformada la placa patente en lado derecho. No se observa otros daños de forma reciente.

-----ES MI INFORME.-



723/23
MARQUEZ ADOLFO ELIAS
DIV. CRIMINALISTICA URS
POLICIA DE TUCUMAN