

<u>POLICIA DE TUCUMAN</u>	<u>DIRECCIÓN POLICÍA CIENTÍFICA SUR</u>
<u>DIVISIÓN CRIMINALISTICA URS</u>	<u>SECCION PERICIAS FISICO MECANICAS</u>

INFORME TECNICO N°: 026/34-2024

CONCEPCION ENERO 06 DE 2024

SR. JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA SUR
SUB. CRIO CORREA JESUS.
SU OFICINA

CAUSA: LESIONES CULPOSAS. VICTIMA: ROCIO LESCANO Y JIMENEZ JOSE ANIBAL. CAUSANTE: VACA DIEGO ARIEL. HECHO OCURRIDO: 06-01-2024 SOLICITA: UNIDAD FISCAL DE GRAVES DELITOS CONTRA LA INTEGTRIDAD FISICA Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS. DEPENDENCIA: CRIA. SIMOCA. FECHA DE RELEVAMIENTO: 06-01-2024.

Elevo a Usted el resultado de la inspección técnica realizada en la fecha al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: Automovil MARCA: FIAT CRONOS COLOR: Blanco DOMINIO: AD212NV MOTOR N°: 552820597251501. CHASIS N°: 8AP359A32KU049127.-

DIRECCION: Posee en buen estado.

FRENOS: Posee en buen estado, accionado el pedal este ofrece buena resistencia probado la unidad.

LUCES REGLAMENTARIAS: Posee la óptica delantera derecha y ambos faros traseros con daños y la óptica delantera izquierda está en buen estado, no se pudo determinar su funcionamiento.

BOCINA: Posee en buen estado.

ESPEJOS: Posee interior y ambos laterales con daños.

PARABRISAS: Posee con daños.

LIMPIA PARABRISAS: Posee el derecho con daños y el izquierdo en buen estado.

PARAGOLPES: Posee delantero y trasero con daños.

PARASOLES: Posee en buen estado.

ALFOMBRAS: Posee en buen estado.

CUBRE ALFOMBRAS: Posee de goma en buen estado.

EQUIPO DE AUDIO: Posee en buen estado.

NEUMÁTICOS: Posee los delanteros marca: KUMHO, los traseros marca: KUMHO, medidas: 185-60 x R15, ambos izquierdos con pérdida total de aire y el resto en buen estado de conservación sus bandas de rodamientos.

LLANTAS: Posee de aleación, ambas izquierdas con daños y ambas derechas en buen estado de conservación.

BATERIA: No posee.

CINTURON DE SEGURIDAD: Posee en buen estado y ajuste.

TABLERO INSTRUMENTAL: Posee en buen estado.

VIDRIOS DE PUERTA Y LUNETAS: Posee todos en buen estado.

RUEDA DE AUXILIO GATO Y LLAVE DE RUEDA: Posee en buen estado.

MOTOR, CAJA DE VELOCIDAD Y EMBRAGUE: Posee en buen estado, no se pudo determinar su funcionamiento por carecer de la batería.

ESTADO DEL CUERPO FÍSICO Y PINTURA EN GENERAL: En buen estado de conservación.

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta:

PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

El paragolpes delantero en extremo derecho se encuentra deformado, friccionado y con los soportes superiores desprendidos. La óptica delantera derecha está destrozada. El capot se encuentra deformado, desplazado hacia la izquierda, en el lado derecho se observa deformaciones con plegamientos, fricciones con desprendimiento de pintura y con adherencia de material de color oscuro. El parabrisas está destrozado con desprendimiento de material de lado derecho, el espejo interior está fuera de lugar. No se observa con el rodado el peine limpia parabrisas derecho, el brazo soporte se encuentra deformado. El marco derecho del parabrisas esta deformado, con plegamientos, fricciones con desprendimiento de pintura y desplazado hacia atrás. No se observa otros daños de forma reciente.

CONTI////////////////////////////////////

////////////////////NUA:

LATERAL DERECHO DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

El guardabarros delantero derecho en su totalidad se encuentra deformado, friccionado y desplazado hacia atrás. La rueda delantera derecha posee la llanta friccionada con adherencia de pasto. La puerta delantera derecha esta fuera de escuadra, con el panel externo deformado, friccionado en zona media superior y en parte inferior, el marco de la ventana en zona superior se encuentra deformado, friccionado con desprendimiento de pintura y desplazado hacia atrás, el vidrio de la ventana esta destrozado. El espejo derecho se encuentra con el soporte quebrado, fuera de lugar, unido al rodado por el cable de control y rota la carcasa. La puerta trasera derecha posee el panel externo en parte delantera zona inferior deformado. El panel trasero derecho esta deformado, abollado y desplazado hacia la izquierda. La tapa externa de carga de combustible se encuentra deformada. No se observa otros daños de forma reciente.

PARTE TRASERA DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

El paragolpes trasero en el extremo izquierdo se encuentra quebrado con desprendimiento de material, desprendido de sus soportes, posee fricciones con desprendimiento de pintura y adherencia de material de color oscuro y desplazado hacia delante, la moldura plástica inferior esta con los soportes quebrados y fuera de posicion. El panel trasero de lado izquierdo se encuentra deformado y desplazado hacia delante. La tapa del baúl esta deformada, de lado izquierdo posee deformaciones con plegamientos, fricciones con desprendimiento de pintura y adherencia de material de color oscuro y desplazado hacia delante, posee el faro izquierdo con el acrílico quebrado con desprendimiento de material. El vidrio de la luneta se encuentra destrozado. El faro trasero derecho esta con el acrílico quebrado con desprendimiento de material. El faro trasero izquierdo se encuentra con el acrílico y el soporte quebrados con desprendimiento de material y desplazado hacia delante. No se observa otros daños de forma reciente.

LATERAL IZQUIERDO DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

El guardabarros delantero izquierdo se encuentra deformado, friccionado. La rueda delantera izquierda esta con la llanta friccionada, el neumático con perdida total de aire y con adherencia de pasto. La puerta delantera izquierda se encuentra fuera de escuadra, posee el panel externo en parte superior deformado, abollado, friccionado con desprendimiento de pintura y con plegamientos, rota la manija de apertura externa, el marco de la ventana en parte delantera esta deformada y friccionada, el vidrio de la ventana se encuentra destrozado. El espejo izquierdo está destrozado y fuera de lugar. El zocalo izquierdo en parte delantera se encuentra deformado y desplazado hacia la derecha, en parte trasera posee restos de pasto. La puerta trasera derecha posee el panel externo en zona media deformado, friccionado con desprendimiento de pintura, la manija de apertura externa esta friccionada. El panel trasero izquierdo se encuentra deformado, con plegamientos, friccionado con desprendimiento de pintura y desplazado hacia delante. El guardabarros trasero izquierdo en parte delantera zona inferior esta deformado, friccionado con desprendimiento de pintura. El parante trasero izquierdo en parte superior se encuentra deformado, friccionado con desprendimiento de pintura y desplazado hacia delante. No se observa otros daños de forma reciente.

PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

El techo en parte delantera de lado derecho se encuentra deformado, friccionado con desprendimiento de pintura y desplazado hacia abajo, el marco del techo de lado derecho en parte delantera esta deformado, friccionado con desprendimiento de material y desplazado hacia abajo. No se observa otros daños de forma reciente.

-----ES MI INFORME.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Reyes Jorge Daniel". Below the signature, there is a blue ink stamp that includes the text "REYES JORGE DANIEL", "POLICIA CIENTIFICA CONCEPCION", and a date "10/5787".