




FOTOGRAFIA N° 2: Toma realizada en la que se observa el carril y banquina Oeste, con desplazamiento del suscrito en sentido Norte a Sur, en donde se observa a los vehículos partícipes del hecho, en el lugar y posición al constituirme en el lugar.-



FOTOGRAFIA N° 3: Idem a toma anterior en la que se observa retos plástico y metálico diseminados sobre la banquina Oeste y en un segundo plano los vehículos afectados a la causa.-




FOTOGRAFIA N° 4: Vista en primer plano de los restos diseminados mencionados en fotografía anterior.-



FOTOGRAFIA N° 5: Toma en aproximación de los restos antes citados.-



FOTOGRAFIA N°6 : Ídem a toma anterior , en aproximación en la que se observa una chapa patente con las siglas alfanuméricas "AB287AW".-




FOTOGRAFIA N°7 : Toma en la que se observa los vehículo participes del hecho en el lugar y posición al constituirme en el lugar.-



FOTOGRAFIA N° 8: Vista en la que se observa en un primer plano la parte posterior de una camioneta, marca Renault, modelo Oroch, color Verde, patente AB287AW y parte de la motocicleta afectada a la causa.-



FOTOGRAFIA N° 9: ídem a toma anterior desde otro ángulo, en la que se indica con flecha inserta una mancha color pardo rojiza.-




FOTOGRAFIA N° 10: Idem a fotografia anterior ,toma en primer plano de la mancha color pardo rojiza.-




FOTOGRAFIA N° 11: Toma en primer plano de una motocicleta, marca Brava 125cc, sin dominio a la vista.-



FOTOGRAFIA N° 12: Toma en primer plano desde el cardinal Sureste en la que se observa ambos vehículos participantes del hecho.-



FOTOGRAFIA N° 13: Toma realizada en la que se observa el estado de la camioneta.-




FOTOGRAFIA N° 14: ídem a toma anterior de otro sector de la unidad.-




FOTOGRAFIA N° 15: Vista en primer plano del parabrisas de la unidad.-

FOTOGRAFIA N° 13. Toma realizada en la que se observa el estado de la
carrocería.




FOTOGRAFIA N° 16: Toma en aproximación de los daños en el parabrisas, el cual se observa restos orgánicos (piel y cabello).-



FOTOGRAFIA N°17: Toma panorámica del cardinal Sur hacia el Norte.-

FOTOGRAFIA N° 18: Toma en la que se observa el sector lateral y sector delantero derecho



FOTOGRAFIA N°18 : Toma en la que se observa el sector frontal y sector delantero derecho de la unidad.-




FOTOGRAFIA N° 19: Vista en la que se observa en un primer plano el lateral derecho de la unidad.-



FOTOGRAFIA N° 20: Toma del sector delantero de la motocicleta marca Brava y el estado de la misma.-



FOTOGRAFIA N° 21: toma en primer plano del laterla izquierdo de la unidad.-



FOTOGRAFIA N° 22: Toma realizada al sector posterior de la unidad.-



FOTOGRAFIA N° 23: Idem a toma anterior en primer plano del lateral derecho.-----

-----ES MI INFORME-----

