


NORTE →



POLICÍA DE TUCUMÁN					Causa: <u>lesiones... culpasas</u>		VEHÍCULOS	
División General de Criminalística División Planimetría					Lugar: <u>Parada de Soria - León</u>			
					Victima: <u>Mirto Susana Brito</u>			
					Acusado: <u>Acial... Abregó</u>			
Ocurrió	Pavimen.	Tiempo	Iluminac.	Hora	Reveló y Dibujó:	Ocurrió	Relevó	
Mañana	Tierra	Bueno	Natural		 Ramón Rodolfo Zamora Sargento 3587 Policía de Tucumán	25-05-14	25-05-14	
Tarde	Asfalto	Nublado	Artificial	Fotos		Proporcionó Datos:	SOLICITO <u>Cria. León Rouges</u> <u>.....A.R.A.</u>	
Noche	Enripiad.	Lluvioso	Oscur.	51		Croquis	Escala	
						CTN° 743/34	1:200	



CARPETA TECNICA Nº 743/14

CAUSA: LESIONES CULPOSAS

ACUSADO: ABREGU HECTOR ARIEL

VICTIMA. : BRITO MIRTA SUSANA

FECHA DEL HECHO: 25-05-14

JURISDICCION CRIA LEON ROUGES

INTERVIENE: -----

INFORMES QUE CONTIENE:

PLANIMETRIA: SI

FOTOGRAFIA: SI

FISICOMECANICA: SI

HUELLAS Y RASTROS: NO

ACCIDENTOLOGIA:NO

AÑO 2014

NC




MONTEROS, 01 DE AGOSTO DE 2014.

JEFE DE DIVISION CRIMINALISTICA U.R.O.
SUB-CRIO. LIC. JOSE OMAR ZAFE
OFICINA:

CAUSA: LESIONES CULPOSAS - VICTIMAS: MIRTA SUSANA BRITO - ACUSADO:
FREGU ARIEL - OCURRIDO Y RELEVADO: 25/05/14 - SOLICITO: CRIA. LEON
JUGES.

Elevo a Ud., el presente informe fotográfico
correspondiente a C.T.Nº 743/14, compuesto de treinta y un (31) tomas fotográficas a
color del formato 9 x 13 cm.


FOTOGRAFIA N° 01.



FOTOGRAFIA N° 01: Vista panorámica, tomada desde el cardinal Sur a Norte, a un
tramo de la ruta nacional N° 38, a la altura del paraje denominado parada los Soria,
lugar donde habría ocurrido el hecho que se tramita en la presente causa, y en la
misma se observa el lugar donde se encontraba: (A) una camioneta Ford, dominio
XHU, y (B) una motocicleta Guerrero, dominio 701 JFY, color negra.




FOTOGRAFIA N° 04.



FOTOGRAFIA N° 04: Ídem a fotografía anterior en aproximación.


FOTOGRAFIA N° 05.



FOTOGRAFIA N° 05: Tomada a la parte trasera de la camioneta Ford en mención, y en la misma se observa su dominio.



FOTOGRAFIA N° 04.




FOTOGRAFIA N° 04: Ídem a fotografía anterior en aproximación.

FOTOGRAFIA N° 05.




FOTOGRAFIA N° 05: Tomada a la parte trasera de la camioneta Ford en mención, y en la misma se observa su dominio.

FOTOGRAFIA N° 02.




FOTOGRAFIA N° 02: Ídem a fotografía en aproximación.

FOTOGRAFIA N° 03.




FOTOGRAFIA N° 03: En la presente toma fotográfica se observa el lugar donde se encontraba: (A) una camioneta Ford en mención; (B) una motocicleta Guerrero, dominio 701 JFY, color negra; y (C) un miembro inferior (pierna).

FOTOGRAFIA N° 06.




FOTOGRAFIA N° 06: Tomada desde el cardinal oeste a este, y en la misma se observa el lugar y posición en que se encuentra la camioneta ford en mención, e indico con la inserta el lugar donde se encontraba el miembro inferior.

FOTOGRAFIA N° 07.




FOTOGRAFIA N° 07: En la presente toma fotográfica se observa el lateral izquierdo de la camioneta en mención, e indico con letra "C" el lugar donde se encontraba el miembro inferior en mención, y con letra "D" tierra suelta.

FOTOGRAFIA N° 08.



FOTOGRAFIA N° 08: Tomada en aproximación al lugar donde se encontraba el miembro inferior en mención.


FOTOGRAFIA N° 09.



FOTOGRAFIA N° 09: En la misma se observa el miembro inferior en mención.


135
25

FOTOGRAFIA N° 10.




FOTOGRAFIA N° 10: Tomada en aproximación a un extremo del paragolpe de la camioneta ford en mención donde indico con flecha inserta el lugar donde se encontraban manchas de color pardo rojizas.

FOTOGRAFIA N° 11.




FOTOGRAFIA N° 11: Tomada al interior de la camioneta Ford en mención.

FOTOGRAFIA N° 12.



FOTOGRAFIA N° 12: Tomada en aproximación al tablero de instrumentos de la camioneta ford en mención.

FOTOGRAFIA N° 13.




FOTOGRAFIA N° 13: Vista en primer plano del lateral derecho de la camioneta Ford en mención.

135

29

FOTOGRAFIA N° 14.





FOTOGRAFIA N° 14: Tomada desde otro ángulo fotográfico al extremo de paragolpe de la camioneta ford en mención, donde además indico con flecha inserta mancha de color pardo rojiza.

FOTOGRAFIA N° 15.




FOTOGRAFIA N° 15: Vista en primer plano de la parte delantera de la camioneta ford afectada a la causa.

FOTOGRAFIA N° 16.



FOTOGRAFIA N° 16: En la presente toma fotográfica se observa e indico con flecha inserta el lugar donde se encontraba la motocicleta Motomel afectada a la causa.

FOTOGRAFIA N° 17.




FOTOGRAFIA N° 17: En la presente toma fotográfica se puede observar: (B) motocicleta motomel en mención, (F) resto biológico, y (G) raspado metálico levemente visible.

FOTOGRAFIA N° 18.




FOTOGRAFIA N° 18: Tomada en aproximación a resto biológico enunciado en fotografía anterior.

FOTOGRAFIA N° 19.




FOTOGRAFIA N° 19: Vista en primer plano del lugar y posición en que se encontraba la motocicleta motomel en mención, e indico con flecha inserta raspado metálico.

FOTOGRAFIA N° 20.




FOTOGRAFIA N° 20: En la misma se observa la parte trasera de la motocicleta motomel en mención, y su dominio (701 JFY).

FOTOGRAFIA N° 21.




FOTOGRAFIA N° 21: Vista en primer plano del lugar y posición en que se encontraba la motocicleta en motomel en mención.

FOTOGRAFIA N° 22.




FOTOGRAFIA N° 22: Tomada a la parte delantera de la motocicleta motomel en
ención.


FOTOGRAFIA N° 23.



FOTOGRAFIA N° 23: Tomada al tablero de instrumentos de la motocicleta motomel en
ención.




FOTOGRAFIA N° 24.




FOTOGRAFIA N° 24: Tomada desde el cardinal este a oeste, y en la misma se observa el lugar y posición en que se encontraba la motocicleta motomel en mención, y además indica con flecha inserta mancha de color pardo rojiza.


FOTOGRAFIA N° 25.



FOTOGRAFIA N° 25: Tomada en aproximación a la macha de color pardo rojiza enunciada en fotografía anterior.




FOTOGRAFIA N° 26.




FOTOGRAFIA N° 26: Vista panorámica tomada desde el cardinal norte a sur, y en la misma se observa el lugar donde se encontraba: A) una camioneta Ford, dominio XHU, B) una motocicleta Guerrero, dominio 701 JFY, color negra.


FOTOGRAFIA N° 27.



FOTOGRAFIA N° 27: Tomada desde el cardinal Norte a Sur, y en la misma se observa el lugar y posición en que se encontraba la camioneta ford en mención, e indico con flecha inserta el lugar donde se encontraba miembro inferior.



FOTOGRAFIA N° 28.



FOTOGRAFIA N° 28: En la presente toma fotográfica se puede observar en primer plano e indico con flecha inserta un zapato color negro, y en segundo plano la camioneta ford afectada a la presente causa.

FOTOGRAFIA N° 29.




FOTOGRAFIA N° 29: Tomada en aproximación al zapato color negro enunciado en fotografía anterior.




135

26

0



FOTOGRAFIA N° 30.




C.C.C. 20A. NOR.
43
CONFECCIÓN TBC

135

28

FOTOGRAFIA N° 30: En la misma se observa el lateral derecho de la motocicleta motomel en mención.

FOTOGRAFIA N° 31.



FOTOGRAFIA N° 31: En la misma se observa mancha de color pardo rojiza en rueda trasera de la motocicleta motomel en mención.

Observaciones: Se hace constar que las tomas fotográficas N° 30 y 31, fueron realizadas luego de la correspondiente intervención, y antes de ser trasladada la motocicleta Motomel en mención a Comisaria Jurisdiccional.

ES MI INFORME AL RESEPCTO-----

JOSE GUILLERMO FERRERA
Sub Oficial
Policia de Tucuman

15

16

17



1353
24

POLICIA DE TUCUMAN

DIVISION CRIMINALISTICA U.R.O.-
INFORME TECNICO N°: 743/ 14.-

MONTEROS, 04 DE JUNIO DE 2014.-

SEÑOR:
JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O
SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico.-

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: FECHA DEL HECHO: 25/05/14: VICTIMA: BRITO MIRTA SUSANA: ACUSADO: ABREGU ARIEL: INTERVIENE: CRIA. DE LEON ROUGES: FECHA DE INSP: 26/05/14: LUGAR: EN LA PLAYA DE ESA U. O. P.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo.-

VEHICULO: MOTOCICLETA: MARCA: GUERRERO G 110: COLOR: NEGRO: CHAPA
PATENTE: 701-JFY: MOTOR N°: KT1P52FMHD0022199: CUADRO N°:
8A2XCHLMXDA073188:- -

- CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, permite maniobrar.-
- ESPEJOS RETROVISORES: Posee, el izquierdo regular estado, el derecho se observa el soporte únicamente, no así el cristal.-
- FAROS DELANTEROS: Posee, enciende.-
- FAROS DE GIROS: Posee, ambos regular estados, encienden.-
- BOCINA: Posee, funciona.-
- GUARDABARROS DELANTERO: Posee, raspado parte delantera.-
- ASIENTO CONDUCTOR: Posee, regular estado de conservación de buen ajuste.-
- GUARDABARROS TRASERO: Posee, regular estado.-
- POSA PIES TRASEROS: Posee, regular estado.-
- POSA PIES DELANTEROS: Posee, el derecho torcido desplazado hacia atrás y raspada la goma apoya pies, el izquierdo en regular estado.-
- CABALLETE DE PARADA: Posee, regular estado.-
- FARO DE POSICIÓN TRASERO: Posee, fuera de lugar (suelto) probado enciende.-
- FARO DE STOP: Posee, funciona.-
- FAROS DE GIROS TRASEROS: Posee, fuera de lugar (suelto) junto con el faro de posición trasero, probado encienden.-
- CONJUNTO DE TRANSMISIÓN: Posee, y no presenta anomalías.-
- CUBIERTA DELANTERA: Posee, en regular estado sus bandas de rodamientos.-
- CUBIERTA TRASERA: Posee, en regular estado sus bandas de rodamientos.-
- FRENO TRASERO: Posee, funciona.-
- FRENO DELANTERO: Posee, funciona.-
- MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos son normales.-

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Puñera derecha raspada y con roturas en la punta, carcasa cubre faros delantero raspado lado derecho, rueda delantera la cubierta friccionada en su cara externa derecha, carcasa cubre piernas lado derecho zona superior raspado, caño de escape raspado en su cara externa parte trasera, pasa manos parte trasera lado derecho raspado.-----

-----ES MI INFORME-----



SUB-OFICIAL C/244
POLICIA DE TUCUMAN

10/10/10

[The following text is extremely faint and illegible due to heavy fading and bleed-through from the reverse side of the page. It appears to be a multi-paragraph letter or report.]

MONTEROS, 04 DE JUNIO DE 2014.-

SEÑOR:

JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O

OFICINA:

REF: Elevar informe técnico.-

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: FECHA DEL HECHO: 25-05-14: VICTIMA: BRITO MIRTA
SUSANA: ACUSADO: ABREGU ARIEL: INTERVIENE: CRIA. LEON ROUGES: FECHA DE
INSP: 26/05/14: LUGAR: EN LA PLAYA DE ESA U. O. P.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica
realizada al vehículo que a continuación detallo.-

VEHICULO: CAMIONETA: MARCA: FORD F 100: TIPO: PICK-UP: COLOR: AZUL: CHAPA
PATENTE: XHU-641: MOTOR N°: 0504797: CHASIS N°: RPA094789-

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, permite maniobrar.-

FRENO DE PIE: Posee, funciona.-

FRENO DE MANO: No posee.-

ESPEJOS RETROVISORES: Posee, ambos laterales e interior regular estado.-

BOCINA: Posee, funciona.-

FAROS GRANDES DELANTEROS: Posee, regular estado, probados encienden.-

FAROS CHICOS DELANTEROS: Posee, regular estado, encienden.-

FAROS TRASEROS: Posee, regular estado probados encienden.-

PARABRISAS: Posee, regular estado.-

LIMPIA PARABRISAS: Posee, funciona.-

ASIENTOS: Posee, en regular estado de conservación.-

CINTURONES DE SEGURIDAD: No posee.-


CUBIERTAS DELANTERAS: Posee, en regular estado sus bandas de rodamientos.-

CUBIERTAS TRASERAS: Posee, en regular estado sus bandas de rodamientos.-

MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos son normales.-

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la
vista directa presenta lo siguiente: Puerta delantera izquierda el panel exterior friccionado parte
delantera zona medio, guardabarros delantero izquierdo raspado y friccionado con marcas de color
negro zona superior, y en la parte delantera zona medio torcido y raspado, rueda delantera izquierda
la cubierta friccionada en su cara externa, paragolpes delantero el extremo izquierdo con
desplazamiento hacia adelante y con mancha de color pardo rojizo.- - - -

-----ES MI INFORME.-----



MIGUEL MORALES
OFICIAL C. 2211

INFORME N°: 150/15.

Monteros, 04 de Marzo de 2015.

Sr. Fiscal de Instrucción
Señalado por Dr. Jorge A. Carrasco.
Centro Judicial Monteros

CAUSA: ABREGU HECTOR ARIEL S/ LESIONES CULPOSAS (VICT. BRITO
MIRTA SUSANA). Exte: 2096/14.

Tomado conocimiento de lo requerido por el Sr. Fiscal, en oficio n° 505, me
personé, en el día de la fecha, por ante el domicilio de BRITO MIRTA SUSANA,
54 años de edad, DNI: 13.042.768, a fin de examinar a la misma. Refiere que el
25 de Mayo de 2014 sufrió un accidente de circulación, por lo que fue asistida
en el Hospital de Concepción, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Al momento del examen físico presenta vendaje elástico en pierna derecha.
Amputación patelar del mismo miembro; con cicatriz quirúrgica, de 12 x 0,6 cm. de
proximadamente. Deambula con andador bimanual.

A fin de dictaminar solicito Historia Clínica e informe actualizado de medico
ante al alta. Nuevo examen con lo solicitado.

Dios guarde a Usted.-



Dr. Diego Rodolfo Rogel
Medico Forense
Centro Judicial Monteros
Dr. DIEGO RODOLFO ROGEL
MEDICO FORENSE
MAT. PROF 7476
CENTRO JUDICIAL MONTEROS

[Handwritten signature]

Hospital Regional de Concepción

Unidad de Terapia Intensiva

EPICRISIS



Fecha de ingreso	Fecha de egreso
25-05-14	26-05-14

Nombre	MIRTO	Apellido	BRITO
Edad	54	Estado Civil	
Domicilio	URUGUAY 1200	Ocupación	Amo de casa
Procedencia		Obra social	Prote
Medico de Cabecera			

Antecedentes personales
HTA-C



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Raquel Mendoza de Fernández
JEFA DE ESTADISTICA
HOSPITAL REG. CONCEPCION
SI. PRO. BA.

14/10/15

Enfermedad actual
Por fin de curso post-operatorio de plastia de muñon de MM II Derecho con buena evolución. Baja a Guardia mayor por urgencia de unidad.

Parámetros vitales al momento del egreso					
Tª Arterial	CF-G	Z-F.R.	Sat O2	Tª axilar	HGT
37.5		23	97	37.5	1.05
Volumen orina/24 hs		Balance hídrico/24		Balance acumulativo	
				134	

Se adjuntan métodos complementarios		
Tipo de estudio	Si	No
Radiografías		
Ecografías		
Tomografías		
Laboratorios (de ultimas 48 hs o Laboratorio específico)	X	
Estudios hematológicos		
Otros		



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

HISTORIA CLÍNICA

PELLIDO Y NOMBRE

DOMICILIO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO Y N°

NIVEL DE INSTRUMENTACIÓN

ANALFABETO ☐
PRIMARIO INCOMP. ☐
PRIMARIO ☐

ACTIVIDAD LABORAL

DESOCUPADO ☐
PLAN SOCIAL ☐
TRABAJO EVENTUAL ☐

HABITOS

SI NO DEJO
FUMA ☐ ☐
ALCOHOL ☐ ☐
DROGAS ☐ ☐
ACTIVIDAD FÍSICA ☐ ☐
OTROS ☐ ☐

FUNCIONES FISIOLÓGICAS

NORMAL ALTERADA
SED ☐ ☐
APETITO ☐ ☐

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES FAMILIARES

SI
DIABETES ☐
CARDIOVASCULARES ☐
DISLIPEMIA ☐
CÁNCER ☐
ALERGIAS ☐
OTRAS ☐

DATOS BIOMÉTRICOS

PESO (KG)
TALLA (CM)
IMC (KG/M²)
CINTURA (CM)
TA SISTOLICA (MM.HG)
TA DIASTOLICA (MM.HG)

Cultivos (material estudiado y resultado)	
Antiagregación/Anticoagulación (Tipo - Dosis - Fecha Inicio)	
Transfusiones/Hemoderivados (Fecha - Tipo - Cantidad)	

Antibioticoterapia (Esquemas usados en UTI)		
Tipo - Dosis	Desde	Hasta
ATB 1 (cefotaxima 1g / 6h)	ayer	-
ATB 2		
ATB 3		

Diagnóstico/s	
* Polihematoma.	
* amplicin 500 mg 11.7.	
* Pendiente	control clínico - hematológico

Tratamiento	
1.- Dieta hiposódica.	
2.- P.H.P. 50 + 100 y 284 x m	
3.- DS + 100	
4.- DS + 2 amp D (600 mg) 75 + 100 mg	
5.- cefotaxima 1g x 10 / 6h	
6.- Rinitis x 10 / 12h	
7.- Dampferina x 10 / 8h	
8.- (PU 1/2 h)	
9.-	
10.-	

ALFONSO GARDENAS LOPEZ
CARDIOLOGO
M.P. 5016



- ANEXO -

REF. EXPTE. 3047/410-M-05



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

SI.PRO.SA

HISTORIA CLÍNICA DEL ADULTO		FECHA DE INGRESO AL SERVICIO	FECHA DE NACIMIENTO
NOMBRE Y APELLIDO <i>Brito Marta</i>		<i>26.5.14</i>	
PROCEDENCIA <i>Villa Guiller</i>			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		EDAD <i>54</i> AÑOS	
NIVEL DE INSTRUCCIÓN ANALFABETO ☐ SECUNDO/TECNICO ☐ PRIMARIO INCOMP. ☐ UNIV./TERCIARIO ☐ PRIMARIO ☐		OBRA SOCIAL ¿TIENE OBRA SOCIAL? SI ☐ NO ☐ ¿CUAL? <i>Profe</i> AFILIADO N°	
		CONVIVIENTES SOLO ☐ CONYUGE ☐ GRUPO CONVIVIENTE HIJOS SI ☐ NO ☐ PADRES SI ☐ NO ☐ NIETOS ☐ OTROS ☐	
ACTIVIDAD LABORAL CUEENTAPROPISTA ☐ DESOCUPADO ☐ ASALARIADO ☐ PLAN SOCIAL ☐ JUBILADO/PENSIONADO ☐ TRABAJO EVENTUAL ☐ OTRA ☐		VIVIENDA/HABITAT RURAL ☐ URBANA ☐ PROPIA ☐ COMPARTE HABITAC. ☐ SUBURBANA ☐ ALQUILA ☐ RECOLECCION DE RESIDUOS ☐ ANIMALES DOMESTICOS ☐ VILLA DE EMERGENCIA ☐ OTRA ☐ AGUA POTABLE ☐	
HABITOS SI NO DEJO INICIO (MES/AÑO) CESACION (MES/AÑO) FUMA ☐ ALCOHOL ☐ DROGAS ☐ ACTIVIDAD FISICA ☐ OTROS ☐		ACTIVIDADES DIARIAS SI NO BAÑARSE ☐ VESTIRSE ☐ COMER ☐ CAMINAR ☐ CON APOYO ☐	
		ACTIVIDAD SOCIAL ¿Cual(es)? SI ☐ NO ☐ ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA SI NO TRABAJO HABITUAL ☐ QUEHACERES DOMESTICOS ☐ ACTIVIDADES RECREATIVAS ☐ HACER COMPRAS ☐ MEDICARSE ☐	
FUNCIONES FISIOLÓGICAS (FUM) NORMAL ALTERADA SED ☐ DIURESIS ☐ SUENO ☐ APETITO ☐ CATARSIS ☐ LIBIDO ☐			
ANTECEDENTES ANTECEDENTES FAMILIARES SI NO DIABETES ☐ HIPERTENSION ARTERIAL ☐ DISLIPEMIA ☐ CANCER ☐ ALERGIAS ☐ OTRAS ☐			
ANTECEDENTES PERSONALES SI NO DIABETES ☐ HIPERTENSION ARTERIAL ☐ DISLIPEMIA ☐ CANCER ☐ ALERGIAS ☐ OBESIDAD ☐			
CIROGIAS SI ☐ NO ☐ ¿CUAL(ES)? TRAT. ACTUAL SI ☐ NO ☐ ¿CUAL(ES)? GRUPO SANG. FACTOR RH			
DATOS BIOMÉTRICOS PESO (KG) _____ TALLA (M) _____ IMC (KG/M²) _____ CINTURA (CM.) _____ TA. SISTOLICA (MM. HG.) _____ TA. DIASTOLICA (MM. HG.) _____		INMUNIZACIONES CONOCE SI NO ANTECEDENTES ☐ ☐ DOBLE BACTERIANA ☐ ☐ TRIPLE O DOBLE VIRAL ☐ ☐ ANTIGRIPIAL ☐ ☐ ANTINEUMOCOSICA ☐ ☐ ANTI HEPATITIS B ☐ ☐ OBSERVACIONES AÑO _____ OBLIGATORIA CADA 10 AÑOS POST ABORTO, POST PARTO, MUJERES EN EDAD FERTIL, 1 MES ANTES DEL EMBARAZO ANUAL, GRUPOS ESPECIALES GRUPOS ESPECIALES GRUPOS ESPECIALES S/ NORMAS NACIONALES / 05	



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Raquel Mendoza de Fernández
JEFA DE ESTADISTICA
HOSPITAL REG. CONCEPCION
SI. PRO. SA.

14/10/15



MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA

S.I. PRO. SA

REF. EXPTE. 3047/410-M-05



ISTORIA CLINICA DEL ADULTO. EXAMEN FISICO GENERAL. SEMIOTECNIA **HOJA 2**

SITUACION	FASCIE	MARCHA	TEMPERATURA
☐ NORMAL ☐ ASIMETRICO ☐ DEFORMADO	COMPUESTA ☐ DESCOMPUESTA ☐ GRADO DE HIDRATACION NORMO-HIDRATADO ☐ DESHIDRATACION ☐	NORMAL ☐ NO COLABORA ☐ ABOLIDA ☐ ALTERADA ☐	TEMP EN °C _____

OCOS	CABEZA	ODOS
NORMAL ☐ ALT. ☐ PUPILAS ☐ ☐ REFLEJOS ☐ ☐ FUNDOS ☐ ☐ CONJUNTIVAS ☐ ☐ CORNEAS ☐ ☐ LACRIMALES ☐ ☐	ADECUADO ☐ INADEC. ☐ TAMANO ☐ ☐ FORMA ☐ ☐ MODALIDAD ☐ ☐	NORMAL ☐ ALT. ☐ ODOS ☐ ☐ VIAS AEREAS SUPERIORES ☐ ☐ PABELLON AURICULAR ☐ ☐ BOCA ☐ ☐

TO	PULSOS	EXPLORACION COLUMNA VERTEBRAL
NORMAL ☐ ALT. ☐ FREC. ☐ ☐ RITMO ☐ ☐ VOLUMEN ☐ ☐ DIFUSION ☐ ☐ PUNTO ☐ ☐	NORMAL ☐ ALT. ☐ PULSOS ☐ ☐ SOPLOS NO ☐ SI ☐ PUNTOS DOLOROSOS NO ☐ SI ☐	NORMAL ☐ ALT. ☐ ESTATICA ☐ ☐ MOVILIDAD ☐ ☐

ASMETRICO	APARATO RESPIRATORIO	AUSCULTACION
NORMAL ☐ ALT. ☐ PULSOS ☐ ☐ RITMO ☐ ☐ VOLUMEN ☐ ☐ DIFUSION ☐ ☐ PUNTO ☐ ☐	FRECUENCIA RESPIRATORIA (1 min.) _____ PALPACION ☐ ☐ PERCUSION ☐ ☐ COLUMNA VERTEBRAL SONORA ☐ MATE ☐ ALTURA _____	NORMAL ☐ ALT. ☐ MURMULLO VESICULAR ☐ ☐ RUIDOS AGREGADOS ALVEOLARES ☐ BRONQUIALES ☐ PLEURALES ☐ NORMAL ☐ ALT. ☐ AUS. DE LA VOZ ☐ ☐ AUS. DE LA TOS ☐ ☐

ATO CARDIOVASCULAR	RUIDOS CARDIACOS	MAMAS
NORMAL ☐ ALT. ☐ PULSOS ☐ ☐ RITMO ☐ ☐ VOLUMEN ☐ ☐ DIFUSION ☐ ☐ PUNTO ☐ ☐	NORMAL ☐ ALT. ☐ R1 ☐ ☐ R2 ☐ ☐ SILENCIOS NORMALES ☐ SOPLOS ☐ OTROS RUIDOS _____	NORMAL ☐ ALT. ☐ Inspección ☐ ☐ Palpación* ☐ ☐ * INCLUIR PROLONGACION AXILAR

APARATO DIGESTIVO	MOVIMIENTOS	PUNTOS DOLOROSOS
NORMAL ☐ ALT. ☐ PULSOS ☐ ☐ RITMO ☐ ☐ VOLUMEN ☐ ☐ DIFUSION ☐ ☐ PUNTO ☐ ☐	NORMAL ☐ ANORMAL ☐ MOVIMIENTOS ☐ ☐ OTROS HALLAZGOS _____ Palpación NORMAL ☐ ANORMAL ☐ TENSION ☐ ☐ PARED ☐ ☐ VISCERAS HUECAS ☐ ☐ VISCERAS MACIZAS ☐ ☐	NO ☐ SI ☐ PUNTOS DOLOROSOS ☐ ☐ Auscultación NORMAL ☐ ALT. ☐ RUIDOS HIDROAEREOS ☐ ☐ NO ☐ SI ☐ SOPLOS ☐ ☐



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Raquel Mendoza de Fernández
JEFA DE ESTADISTICA
HOSPITAL REG. CONCEPCION
S.I. PRO. SA.

14/10/15