

POLICIA DE TUCUMAN

DIVISION CRIMINALISTICA URS
SECCION PERICIAS FISICO MECANICAS

UNIDAD FISCAL DE GRAVES DELITOS DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS

INFORME TECNICO: 640/188-2023

CAUSA: LESIONES CULPOSAS. **VICTIMA:** PAEZ GLADYS SUSANA. **CAUSANTE:** AMAYA JOSE GASTON **HECHO OCURRIDO:** 29-06-2023 **DEPENDENCIA:** CRIA. SIMOCA. **FECHA DE RELEVAMIENTO:** 01-07-2023

Elevo el presente Informe Técnico realizado en la fecha en dependencias de Cria. Simoca, a los fines de su conocimiento y demás efectos.

VEHICULO: Automóvil **MARCA:** Fiat Palio Adventure **COLOR:** Blanco **DOMINIO:** JXC-039 **MOTOR N°:** 178E40552080597 **CHASIS N°:** 9BD173297B4349703.-

DIRECCION: Posee con buen maniobrar.

FRENOS: Posee, probado accionado el pedal ofrece resistencia al final del recorrido.

LUCES REGLAMENTARIAS: Posee delanteras y traseras en buen estado, probadas sin funcionar solo la luz de posición trasera izquierda, todas las demás con buen funcionamiento.

BOCINA: Posee en buen estado y funcionamiento.

ESPEJOS: Posee interior y ambos laterales en buen estado.

PARABRISAS: Posee en buen estado.

LIMPIA PARABRISAS: Posee en buen estado.

PARAGOLPES: Posee delantero y trasero en buen estado.

PARASOLES: Posee dos en buen estado.

ALFOMBRAS: Posee en buen estado.

CUBRE ALFOMBRAS: Posee de goma en buen estado.

NEUMÁTICOS: Posee delanteros marca Double King, traseros marca Firestone medidas 205/60-15 en buen estado de conservación sus bandas de rodamientos.

LLANTAS: Posee de aleación de aluminio en buen estado de conservación.

ASIENTOS: Posee en buen estado.

CINTURON DE SEGURIDAD: Posee en buen estado.

TABLERO INSTRUMENTAL: Posee en buen estado.

EQUIPO DE AUDIO: Posee original de fábrica en buen estado.

VIDRIOS DE PUERTA Y LUNETAS: Posee con daños el vidrio de ventana trasera izquierda y el vidrio fijo trasero izquierdo, los restantes en buen estado de conservación con aplicación de láminas plásticas de color oscuro de tipo polarizado.

RUEDA DE AUXILIO GATO Y LLAVE DE RUEDA: No se logró observar, no se logró la apertura de baúl.

BATERIA: Posee en buen estado.

MOTOR, CAJA DE VELOCIDAD Y EMBRAGUE: Posee en buen estado y funcionamiento.

ESTADO DEL CUERPO FÍSICO Y PINTURA EN GENERAL: En buen estado de conservación.

OBSERVACIONES: El rodado inspeccionado presenta los siguientes daños materiales: La puerta trasera izquierda está trabada, posee los paneles deformados, desplazados a la derecha, el panel externo en parte trasera está deformado con abolladuras, desplazamiento de material hacia la derecha, se observa fricciones con adherencia de material de color rojo, la moldura plástica en parte trasera está fuera de posición y friccionada, el marco de ventana está deformado, el vidrio de ventana está destrozado El parante trasero izquierdo en zona inferior está deformado con plegamientos, friccionado, desplazado a la derecha. El zócalo lateral izquierdo en parte trasera está deformado con plegamientos, friccionado, desplazado a la derecha. La rueda trasera izquierda posee la llanta friccionada. El panel trasero izquierdo en parte delantera y zona media está deformado con abolladuras y desplazamiento de material hacia la derecha. El vidrio fijo trasero izquierdo está destrozado. La moldura plástica de guardabarros trasero izquierdo en parte delantera está quebrada con desprendimiento de material, en parte trasera parte media está friccionada. No se observa otros daños de forma reciente.

-----ES MI INFORME.-



Handwritten signature of Marquez Adolfo Elias, with a blue ink stamp that reads: 'MARQUEZ ADOLFO ELIAS', '83324', 'DIV. CRIMINALISTICA URS', 'POLICIA DE TUCUMAN'.