



**POLICIA CIENTIFICA MONTEROS
DIVISION CRIMINALISTICA**

Calle 24 de Septiembre 311, P.A., Monteros - Teléfono 03863-428927 – Celular Provisto: 3816061374

CASILLA DE CORREO: div.criminalisticaoeste@gmail.com

A

**UNIDAD FISCAL DE DECISION TEMPRANA CJ. MONTEROS
SU OFICINA**

LEGAJO M-004755/22 EXPTE 710/340/22 D.C.O

CAUSA: OLIVERA JOSE ALFREDO S/ LESIONES CULPOSAS.
VICT. QUINTANA CESAR Y OT. FH 11/09/22 STA LUCIA

Dando cumplimiento a lo ordenado, ELEVO A UD., adjuntando **CARPETA TECNICA N°1781/22** compuesta de relevamiento planimétrico, informe fotográfico que consta de (36) tomas a color y (03) informes técnicos mecánicos correspondientes.

Sirva la presente de Atta. nota de Elevación.

Ciudad de Monteros, 14 de septiembre de 2022




CRIO INSPECTOR
CONCHA DINO MARCIAL
DIR DE POL CIENT URO



2,70m

7,04m

3,00m

POLICIA DE TUCUMAN

DIVISION CRIMINALISTICA U. R. O.
SECCION PLANIMETRIA

RELEVO Y DIBUJO:

MIGUEL ALFREDO PEREZ
CABO 1RO. C/ 4603

Hora

22:15

Fotos

SI

CAUSA: LES. CULP.
CAUSANTE: OLIVERA JOSE ALFREDO
VICTIMA: QUINTANA CESAR Y OTRO.
OCURRIDO: 11-09-22
LUGAR: RUTA 307 Y 324.-

TIEMPO: BUENO
ILUMINACIÓN: ARTIFICIAL
CALZADA: Asfalto

VEHICULOS

AUTOMOVIL CHEVROLET
ONIX D:AA851FV
MOTOCICLETA HONDA XR
150 L SIN DOMINIO
AUTOMOVIL TOYOTA
COROLA D.IEU361.-

OCURRIO

11/09/2022

RELEVÓ

11/09/2022

SOLICITO:

CRIA. SANTA LUCIA U.R.O.


C.T.Nº

1781/22


ESCALA

1 : 200





RELEVAMIENTO PLANIMETRICO



REFERENCIAS:

- 1- AUTOMOVIL CHEVROLET ONIX D:AA851FV.-
- 2-RESTOS DE ACRILICOS.-
- 3-FRICCION DE CUERPO DURO.-
- 4-MACHA PARDO ROJIZA.-
- 5-MOTOCICLETA HONDA XR 150 L SIN DOMINIO.-
- 6-AUTOMOVIL TOYOTA COROLA D.IEU361.-
- 7-SENTIDO DE CIRCULACION .-
- 8-REFUGIOS.-
- 9-ILUMINACION FUNCIONANDO.-
- 10-CARTEL CON LA LEYENDA A TUCUMAN.-

POLICIA DE TUCUMAN DIV. CRIMINALISTICA MONTEROS U.R.O

INF. FOTOG. N° 1781/22


CIUDAD DE MONTEROS, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-

SR. DIRECTOR
POLICIA CIENTIFICA MONTEROS
Crío. Insp.. Lic. Concha Marcial Dino
Su Oficina

CAUSA: LESIONES CULPOSAS **VICTIMA:** CESAR ARRIETA Y OTRO **ACUSADO:**
OLIMA JOSE ALFREDO **OCURRIDO Y RELEVADO:** 11-09-22 **INTERVIENE:** CRIA.
SANTA LUCIA


Dando cumplimiento a lo solicitado Elevo a Ud el
correspondiente anexo fotográfico compuesto de (36) copias fotográficas impresas a color del
formato 9x12cm.-

FOTOGRAFIA N° 1




FOTOGRAFIA N° 01: Toma panorámica realizada a un tramo de ruta provincial N 307 y
altura con ruta provincial N324, de la localidad de Santa Lucia, lugar afectado a la presente causa
que se investiga.- Angulo fotográfico de Oeste a Este.-

FOTOGRAFIA N° 2



FOTOGRAFIA N° 02: En la presente toma se observa e indico con N1 un automóvil marca Chevrolet modelo Onix Joy de color gris, dominio AA 851 FV, sobre la banquina Sur de la ruta provincial N307.-

FOTOGRAFIA N° 3



FOTOGRAFIA N° 03: Toma en la cual se puede apreciar que a la altura del vehículo antes descripto se encuentra un cartel indicativo con la leyenda A Tucumán y una flecha indicando hacia el cardinal Norte.-

FOTOGRAFIA N° 4



FOTOGRAFIA N° 04: Toma al lateral izquierdo del automóvil marca Chevrolet modelo Onix Joy indicado con N1 , se observa los daños que presenta el mismo en el sector trasero y la rueda trasera de ese costado.-

FOTOGRAFIA N° 5



FOTOGRAFIA N° 05: Toma en la cual se observa en detalle los daños que presenta el automóvil marca Chevrolet modelo Onix Joy.-

FOTOGRAFIA N° 6



FOTOGRAFIA N° 06: Toma e detalle al sector de la rueda trasera lado izquierdo del automóvil marca Chevrolet modelo Onix Joy, se observa los daños en la misma .-

FOTOGRAFIA N° 7



FOTOGRAFIA N° 07: Toma completa al lateral izquierdo del automóvil descrito e indicado conN1.-

FOTOGRAFIA N° 8




FOTOGRAFIA N° 08: Toma a la parte de adelante del automóvil marca Chevrolet modelo Onix joy, se observa la placa de dominio AA 851 FV.-

FOTOGRAFIA N° 9




FOTOGRAFIA N° 09: Toma al lateral derecho del automóvil descripto.-

FOTOGRAFIA N° 10




FOTOGRAFIA N° 10: Toma continuando sobre ruta provincial N307, se observa cartel indicador N2 restos de acrílicos diseminados.- Angulo fotográfico de Oeste a Este.-

FOTOGRAFIA N° 11




FOTOGRAFIA N° 11: En la presente toma se observa cartel indicativo N3 raspado metálico sobre el asfalto.-

FOTOGRAFIA N° 12



FOTOGRAFIA N° 12: Toma en detalle al raspado metálico, indicado con N 2.-

FOTOGRAFIA N° 13




FOTOGRAFIA N° 13: Toma continuando con la secuencia fotográfica sobre ruta provincial N307, se observa la continuidad del raspado metálico y de fondo cartel indicativo N4 manchas pardo rojizas, y cartel indicativo N5 un a motocicleta marca Honda Modelo XR 150 L de color roja con blanco.- Angulo fotográfico de Oeste a Este.-

FOTOGRAFIA N° 14



FOTOGRAFIA N° 14: Toma en detalle al sector del cartel indicativo N4 manchas pardo rojizas.-

FOTOGRAFIA N° 15



FOTOGRAFIA N° 15: En la presente toma se observa e indico con cartel N5 la motocicleta marca Honda modelo XR 150 L cc de color roja con blanco sin dominio a la vista.-

FOTOGRAFIA N° 16

FOTOGRAFIA N° 16



FOTOGRAFIA N° 16: Toma a la parte delantera de la motocicleta antes descripta.-

FOTOGRAFIA N° 17

FOTOGRAFIA N° 17




FOTOGRAFIA N° 17: Tom desde otro ángulo a la motocicleta indicada con N5.-

FOTOGRAFIA N° 18



FOTOGRAFIA N° 18: - Toma a la parte trasera de la motocicleta

FOTOGRAFIA N° 19



FOTOGRAFIA N° 19: Toma en detalle a la parte trasera de la motocicleta y rueda trasera de la misma .-

FOTOGRAFIA N° 20



FOTOGRAFIA N° 20: Toma desde el sector donde se encontraba la motocicleta marca Honda modero XR 150 L y de fondo se encuentra la ruta provincial N324 camino a TTe. Berdina.-

FOTOGRAFIA N°21




FOTOGRAFIA N° 21: En la presente toma se observa de fondo sobre ruta provincial N324 camino a Tte. Berdina, un automóvil Marca Toyota modelo Corolla, de color champagne, estacionado sobre la banquina Este de la citada ruta.-

FOTOGRAFIA N° 22



FOTOGRAFIA N° 22: Toma en la cual se observa el automóvil marca Toyota modelo Corolla indicado con N6 .-

FOTOGRAFIA N° 23




FOTOGRAFIA N° 23: Toma a llaparte trasera del automóvil marca Toyota modelo Corolla, color champagne, indicado con cartel N6.-

FOTOGRAFIA N° 24




FOTOGRAFIA N° 24: Toma en detalle al dominio IEU 361 perteneciente al automóvil marca Toyota modelo Corolla de color champagne indicado con N6.-

FOTOGRAFIA N° 25




FOTOGRAFIA N° 25: Toma al lateral izquierdo del automóvil descrito, mas precisamente a la parte trasera del mismo.-

FOTOGRAFIA N° 26



FOTOGRAFIA N° 26: Toma a la parte delantera izquierda y parte del frente del automóvil Toyota.-

FOTOGRAFIA N° 27



FOTOGRAFIA N° 27: En la presente toma se observa parte delantera del automóvil, se lee placa de dominio IEU 361.-

FOTOGRAFIA N° 28



FOTOGRAFIA N° 28: Toma al lateral derecho del automóvil marca Toyota modelo Corolla, se observa daños en ambas puertas.-

FOTOGRAFIA N° 29



FOTOGRAFIA N° 29: Toma en detalle a los daños que presentan ambas puertas del lateral derecho del automóvil marca Toyota modelo Corolla, indicado con N6.-

FOTOGRAFIA N° 30



FOTOGRAFIA N° 30: Toma en detalle a una fricción de color oscura en el zócalo y panel inferior de la puertatrasera lado derecho del automóvil marca Toyota modelo Corola, indicado con N6.-

FOTOGRAFIA N° 31



FOTOGRAFIA N° 31: En la presente toma se observa la motocicleta marca Honda modelo XR 150 L, sin dominio a la vista, una vez retirada del sector de donde se encontraba sobre el asfalto, se observa los daños que presenta en la parte frontal de la misma.-

FOTOGRAFIA N° 32



FOTOGRAFIA N° 32: Toma al lateral derecho de la m Toma en detalle a los daños que presentan ambas puertas del lateral derecho del automóvil marca Toyota modelo Corola, indicado con N6.- otocielta.-

FOTOGRAFIA N° 33




FOTOGRAFIA N° 33: Toma en detalle al sector del motor de la motocicleta se observa en la misma fricciones de color oscuro.-

FOTOGRAFIA N° 34



FOTOGRAFIA N° 34: Toma al lateral derecho parte de atrás de la motocicleta se observa daños en el cubre escape guiño y extremo del escape.-

FOTOGRAFIA N° 35



FOTOGRAFIA N° 35: Toma al parte trasera de la motocicleta.-

FOTOGRAFIA N° 36



FOTOGRAFIA N° 36: Toma al lateral izquierdo de la motocicleta.-

-----ES MI INFORME-----



[Handwritten signature]
18632

MEDINA IRINEO
CABO 1° c/ 4454
Div. Criminalística

MONTEROS, 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

SEÑOR:
JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O
LIC. CRIO. INSP. ORILLO JOSÉ
SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico.-

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: FECHA DEL HECHO: 06/09/21: VICTIMA: FRIAS CRISTIAN PATRICIO Y OTRO: ACUSADO: ARAGON RAMON EDUARDO: INTERVIENE: COMISARIA DE FAMAILLA - UNIDAD DE DECISION TEMPRANA, ARCHIVO, DESESTIMACIÓN Y SALIDAS ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL, MONTEROS: FECHA DE INSP: 07/09/21: LUGAR: EN LA PLAYA DEL OBRADOR MUNICIPAL DE FAMAILLA.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: MOTOCICLETA: MARCA: HONDA: MODELO: XR 250 CC: COLOR: NEGRO: CHAPA PATENTE: A105MLS: MOTOR N°: MD34EJ020766: CUADRO N°: 8CHMD3410KP005334.-

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, revisado sus partes, en buen estado de conservación, (Ver obs.).- ESPEJOS

RETROVISORES: Posee el izquierdo en su carcasa anterior raspado y con marcas de fricción.-

FAROS DELANTEROS: Posee, no se pudo probar, (Ver obs.).-

FAROS DE GIROS: Posee el izquierdo levemente torcido y desplazado hacia atrás, con su acrílico protector en cara externa raspado y friccionado, el derecho en buen estado de conservación, no se pudo probar, (Ver obs.).-

BOCINA: Posee, no se pudo probar, (Ver obs.).-

GUARDABARROS DELANTERO: Posee en zona media y su extremo delantero raspado y con marcas de fricción.-

ASIENTO CONDUCTOR: Posee en buen estado de conservación.-

GUARDABARROS TRASERO: Posee en buen estado de conservación.-

POSA PIES TRASEROS: Posee ambos en buen estado de conservación.-

POSA PIES DELANTEROS: Posee, el derecho levemente torcido hacia arriba y raspado en su extremo, el izquierdo torcido y desplazado hacia atrás, en zona inferior raspado regular estado de conservación.-

CABALLETE DE PARADA: Posee, solo muletilla de apoyo en buen estado.-

FARO DE POSICIÓN TRASERO: Posee en buen estado de conservación, no se pudo probar, (Ver obs.).-

FARO DE STOP: Posee, en buen estado de conservación.-

FAROS DE GIROS TRASEROS: Posee, en buen estado de conservación, no se pudo probar, (Ver obs.).-

CONJUNTO DE TRANSMISION: Posee en buen estado de conservación.-

CUBIERTA DELANTERA: Posee, en buen estado su banda de rodamiento.-

CUBIERTA

TRASERA: Posee, en buen estado su banda de rodamiento.-

FRENO TRASERO: Posee en buen estado de conservación, en reposo la unidad presionado su manija, acciona.-

FRENO DELANTERO: Posee en buen estado conservación, en reposo la unidad presionado la manija, funciona.-

MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos, no se pudo probar, (Ver obs.).-

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Carcasa cubre faro en zona superior, de lado izquierdo raspado y con leves marcas de fricción. Motor y sistema eléctrico no se pudo probar por carecer de la llave de ignición.-

-----ES MI INFORME-----



[Handwritten signature]
Cabrera Torres Juan A.

MONTEROS, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-

SEÑOR:
JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O
LIC. CRIO. INSP. DINO MARCIAL CONCHA
SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico.-

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: FECHA DEL HECHO: 11/09/22: VICTIMA: CESAR ARRIETA Y OTRO: CAUSANTE: OLIVER JOSE ALFREDO: INTERVIENE: COMISARIA DE VILLA QUINTEROS -: FECHA DE INSP: 12/09/22: LUGAR: EN LA BASE DE ESA U. O.P.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: AUTOMOVIL: MARCA: TOYOTA: MODELO: COROLLA XEI : TIPO: SEDAN 4 PUERTAS: COLOR: CHAMPAGNE : CHAPA PATENTE: IUE - 361: MOTOR N°:1ZZ4889253 : CHASIS N°: 9BRBA48EXA5080997.-

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, en buen estado de conservación, funciona. -
FRENO DE PIE: Posee, funciona. -
FRENO DE MANO: Posee, funciona. -
ESPEJOS RETROVISORES: Posee ambos e interno, en buen estado de conservación. -
BOCINA: Posee, funciona. -
FAROS GRANDES Y CHICO DELANTEROS: Posee, en buen estado de conservación, funcionan. -
FAROS TRASEROS: Posee ambos en buen estado de conservación. -
PARABRISAS: Posee en buen estado de conservación, encienden. -
LIMPIA PARABRISAS: Posee en buen estado de conservación, funcionan. -
ASIENTOS: Posee en buen estado de conservación. -
CINTURONES DE SEGURIDAD: Posee ambos funcionan. -
CUBIERTAS DELANTERAS Y TRASERA: Posee en buen estado de conservación. -
MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos son normales. -

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Guardabarro delantero, de su extremo izquierdo, en su zona media, con cercanías a la inferior de su cara externa muestra leves marcas de fricciones. Panel de puerta trasera derecha, en toda su zona inferior se encuentra con varios pequeños puntos de hundimientos. Guardabarro trasero, en cercanías a su extremo izquierdo presenta muy leves marcas de fricciones. -

-----ES MI INFORME-----



[Firma]
Ccm: Torres Juan A.

MONTEROS, 28 DE ABRIL DE 2022.-

SEÑOR:

JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O

LIC. CRIO. INSP. DINO MARCIAL CONCHA

SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico.-

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: FECHA DEL HECHO: 27/04/22: VICTIMA: ROJAS ALEJANDRA: ACUSADO: DECIMA CLAUDIA LORENA: INTERVIENE: COMISARIA DE VILLA QUINTEROS -: FECHA DE INSP: 27/04/22: LUGAR: EN LA BASE DE ESA U. O.P.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: AUTOMOVIL: MARCA: FIAT: MODELO: PRISMA JOY: TIPO: SEDAN 4 PUERTAS: COLOR: : CHAPA PATENTE: AB - 049 - XI: MOTOR N°: GFK005065: CHASIS N°: 9BGKL69T0HG121953.-

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, en buen estado de conservación, funciona.-

FRENO DE PIE: Posee, funciona.-

FRENO DE MANO: Posee, funciona.-

ESPEJOS RETROVISORES: Posee ambos e interno, en buen estado de conservación.-

BOCINA: Posee, funciona.-

FAROS GRANDES Y CHICO DELANTEROS: Posee, en buen estado de conservación, funcionan.-

FAROS TRASEROS: Posee ambos en buen estado de conservación.-

PARABRISAS: Posee en buen estado de conservación, encienden.-

LIMPIA PARABRISAS: Posee en buen estado de conservación, funcionan.-

ASIENTOS: Posee en buen estado de conservación.-

CINTURONES DE SEGURIDAD: Posee ambos funcionan.-

CUBIERTAS DELANTERAS Y TRASERA: Posee en buen estado de conservación.-

MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos son normales.-

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Guardabarro delantero, de lado derecho, en partes de su extremo inferior, el mismo de material plástico se haya con deformaciones e hundimientos hacia adentro, y en zona superior una leve rotura; de lado izquierdo mismo guardabarro, en su extremo de zona media e inferior, partes del mismo se halla seccionado, y parte cercana a este extremo de sector inferior presenta un leve hundimiento hacia adentro de su plástico.-

-----ES MI INFORME.-----


Cdn. Torres Juan A.

