

<u>POLICIA DE TUCUMAN</u>	<u>DIRECCIÓN POLICÍA CIENTÍFICA SUR</u>
<u>DIVISIÓN CRIMINALISTICA URS</u>	<u>SECCION PERICIAS FISICO MECANICAS</u>

INFORME TECNICO N°: 025/34-2024

CONCEPCION ENERO 06 DE 2024

SR. JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA SUR
SUB. CRIO CORREA JESUS.
SU OFICINA

CAUSA: LESIONES CULPOSAS. VICTIMA: ROCIO LESCANO Y JIMENEZ JOSE ANIBAL.
CAUSANTE: VACA DIEGO ARIEL. HECHO OCURRIDO: 06-01-2024 SOLICITA: UNIDAD
FISCAL DE GRAVES DELITOS CONTRA LA INTEGTRIDAD FISICA Y DELITOS CONTRA
LA PROPIEDAD DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS. DEPENDENCIA: CRIA. SIMOCA.
FECHA DE RELEVAMIENTO: 06-01-2024.

Elevo a Usted el resultado de la inspección técnica realizada en la fecha al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: Camion MARCA: FIAT IVECO COLOR: Blanco DOMINIO: NOK-457 MOTOR
N°: 8105689. CHASIS N°: 8ATA1PJH0EX092063.-

DIRECCION: Posee en buen estado.

FRENOS: Posee en buen estado y funcionamiento.

LUCES REGLAMENTARIAS: Posee la óptica delantera derecha con daños y el resto en buen estado y funcionamiento.

BOCINA: Posee en buen estado.

ESPEJOS: Posee interior y ambos laterales en buen estado.

PARABRISAS: Posee en buen estado.

LIMPIA PARABRISAS: Posee en buen estado.

PARAGOLPES: Posee delantero y trasero en buen estado.

PARASOLES: Posee en buen estado.

ALFOMBRAS: Posee en buen estado.

CUBRE ALFOMBRAS: Posee de goma en buen estado.

EQUIPO DE AUDIO: Posee en buen estado.

NEUMÁTICOS: Posee los delanteros marca: FATE, los traseros duales marca: GOODYEAR, medidas: 295-80 x R22.5, el delantero derecho con daños y el resto en buen estado de conservación sus bandas de rodamientos.

LLANTAS: Posee de chapa, en 5432safdxzcvbuen estado de conservación.

CAJA DE CARGA: Posee en buen estado.

BATERIA: Posee en buen estado y funcionamiento.

CINTURON DE SEGURIDAD: Posee en buen estado y ajuste.

TABLERO INSTRUMENTAL: Posee en buen estado.

VIDRIOS DE PUERTA Y LUNETAS: Posee todos en buen estado.

RUEDA DE AUXILIO GATO Y LLAVE DE RUEDA: Posee en buen estado.

MOTOR, CAJA DE VELOCIDAD Y EMBRAGUE: Posee en buen estado y funcionamiento.

ESTADO DEL CUERPO FÍSICO Y PINTURA EN GENERAL: En buen estado de conservación.

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta:

PARTE FRONTAL DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

El paragolpes delantero en el extremo derecho se encuentra quebrado con desprendimiento de material, presenta fricciones con desprendimiento de material. El alma metálica del paragolpes en el extremo derecho esta deformada, friccionada y desplazada hacia atrás. El parante delantero derecho en zona inferior se encuentra deformado, presenta fricciones con desprendimiento de material, con plegamientos y desplazado hacia atrás. La óptica delantera derecha está destrozada y fuera de lugar. No se observa otros daños de forma reciente.

LATERAL DERECHO DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

La rueda delantera derecha se encuentra con el neumático friccionado en su banda lateral externa. El estribo derecho esta deformado, quebrado con desprendimiento de material, presenta fricciones, desplazado hacia atrás y hacia la izquierda. El guardabarros delantero derecho en parte delantera se encuentra quebrado con desprendimiento de material. No se observa otros daños de forma reciente.

CONTI////////////////////////////////////

//////////////////NUA:

PARTE TRASERA DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

No se observa daños de forma reciente.

LATERAL IZQUIERDO DE LA UNIDAD INSPECCIONADA:

No se observa daños de forma reciente.

-----ES MI INFORME.



REYES JORGE DANIEL
POLICIA CIENTIFICA U.R.S.
POLICIA DE TUCUMAN
9/5787