

FOTOGRAFIA N° 10



FOTOGRAFIA N° 10: Ídem a toma anterior desde otro Angulo, cardinal Sur a Norte .-

FOTOGRAFIA N° 11



FOTOGRAFIA N° 11: Toma requerida por personal de Medicina Legal. -

FOTOGRAFIA N° 12:



[Handwritten signature]
C/3611

FOTOGRAFIA N° 13



FOTOGRAFIA N° 14



FOTOGRAFIA N° 15



FOTOGRAFIA N°16



[Handwritten signature]
C13611

FOTOGRAFIA N° 17



FOTOGRAFIA N°18



FOTOGRAFIA N°19



NOTA: Tomas fotográficas desde N°11 a N°19, son solicitadas por personal de Medicina Legal realizando su intervención correspondiente -

FOTOGRAFIA N° 20



FOTOGRAFIA N°20: Se observa distintos indicios marcados por sus respectivos carteles, N° 6 tenemos restos diseminados de plásticos, mas huella de arrastre de cuerpo duro. -

FOTOGRAFIA N°21



FOTOGRAFIA N°21 Toma en primer plano de la huella antes mencionada e indicada con N° 6 con desplazamiento hacia el cordón. -

FOTOGRAFIA N°22



FOTOGRAFIA N° 22: Toma en primer plano, de n°7 donde observamos un par de calzado (zapatillas) que serían de la víctima .-

FOTOGRAFIA N°23



FOTOGRAFIA N°23 Ídem a la anterior donde se observa la chapa patente del vehículo tipo

FOTOGRAFIA N°24

FOTOGRAFIA N°24: Se observa los indicios antes nombrados, desde otro ángulo fotográfico. -

Handwritten signature and number: 43611

FOTOGRAFIA N°25

FOTOGRAFIA N° 25: Toma en primer plano de chapa patente de no de los rodados en el hecho

FOTOGRAFIA N°26



FOTOGRAFIA N°26 Se observa la posición de la motocicleta al hacernos presente, realizada desde cardinal Este a Oeste.-

FOTOGRAFIA N°27



FOTOGRAFIA N°27: Ídem a la anterior desde cardinal Norte a Sur .-

FOTOGRAFIA N°28



FOTOGRAFIA N°28: Realizada desde cardinal Oeste a Este .-

Handwritten signature and the number 611.

FOTOGRAFIA N°29



FOTOGRAFIA N° 30:



FOTOGRAFIA N°30: Toma donde se observa la posición del automóvil involucrado a la causa al momento de hacernos presentes, realizada al lateral izquierdo. -

FOTOGRAFIA N°31



FOTOGRAFIA N° 31: Realizada a la parte posterior donde se observa su estado y Dominio AB 985 EB. -

FOTOGRAFIA N° 32



FOTOGRAFIA N32: Toma al lateral derecho.-

Handwritten signature and date: 11/03/11

FOTOGRAFIA N° 33



FOTOGRAFIA N°33: Toma en primer plano donde se observa su estado y los daños que

FOTOGRAFIA N°34



FOTOGRAFIA N°34: Se observa en detalle los daños y mancha oscura en parte media del capot

FOTOGRAFIA N°35



FOTOGRAFIA N°35: Realizada al lateral derecho de la motocicleta.-

FOTOGRAFIA N°36



FOTOGRAFIA N°36 Se observa la parte frontal de la motocicleta.-

CL/3611

FOTOGRAFIA N°37



FOTOGRAFIA N°37: Toma en primer plano de lateral izquierdo.-

FOTOGRAFIA N°38



FOTOGRAFIA N°38: Toma al sector posterior.-

ES MI INFORME



[Handwritten signature]
C/3611

HORACIO G. MICUCCIO
SGTO C/3611
POLICIA CIENTIFICA

POLICIA DE TUCUMAN

30
DIVISION CRIMINALISTICA U.R.O.-
INFORME TECNICO N°: 2023/19

MONTEROS, 10 DE OCTUBRE DE 2019.

SEÑOR:

JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O

LIC. CRIO. PPAL. CONCHA DINO MARCIAL

SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico.-

CAUSA: HOMICIDIO CULPOSO: FECHA DEL HECHO: 05/10/19: VICTIMA: ALE JULIO DANIEL: CAUSANTE: HOMET GABRIEL NICOLAS: INTERVIENE: COMISARIA FAMAILLA: FECHA DE INSP: 08/10/19: LUGAR: EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE SECUESTRO EL OBRADOR DE ESA U.O.P.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: MOTOCICLETA: MARCA: HONDA: MODELO: NF 100 WAVE: COLOR: NEGRO: CHAPA PATENTE: NO POSEE COLOCADA: MOTOR N°: SDH150FMG2A5815620: CUADRO N°: 8CHPCGB21BL012685:-----

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, con daños (ver obs). -

ESPEJOS RETROVISORES: No posee. -

FAROS DELANTEROS: No posee.-

FAROS DE GIROS: No posee.-

BOCINA: No posee.-

GUARDABARROS DELANTERO: No posee. -

ASIENTO CONDUCTOR: Posee, buen estado de conservación. -

GUARDABARROS TRASERO: No posee. -

POSA PIES TRASEROS: Posee, el izquierdo, el derecho no posee. -

POSA PIES DELANTEROS: Posee, el derecho raspado en la punta, el izquierdo posee le falta la goma apoya pies -

CABALLETE DE PARADA: No posee. -

FARO DE POSICIÓN TRASERO: No posee.-

FARO DE STOP: No posee.-

FAROS DE GIROS TRASEROS: No posee.-

CONJUNTO DE TRANSMISION: Posee, y no presenta anomalías. -

CUBIERTA DELANTERA: Posee, en regular estado sus bandas de rodamientos. -

CUBIERTA TRASERA: Posee, en regular estado sus bandas de rodamientos. -

FRENO TRASERO: Posee, el pedal que acciona torcido no se pudo probar. -

FRENO DELANTERO: No posee, falta el sistema completo, (manija cable, disco, mordazas, pastillas) . -

MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, no se pudo probar sus funcionamientos (ver obs).-

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Manubrio torcido lado derecho desplazado hacia abajo, tablero de instrumentos no posee, tambor de encendido no posee, carcasa frontal no posee, carcasa cubre faros delantero no posee, filtro de aire no posee, carcasa cubre piernas no posee, carcasa lateral derecha e izquierda parte delantera, medio y trasera no posee, porta paquete trasero raspado lado derecho toda su extensión y torcido

POLICIA DE TUCUMAN

DIVISION CRIMINALISTICA U.R.O.-
INFORME TECNICO N°: 2023/19

MONTEROS, 10 DE OCTUBRE DE 2019.

SEÑOR:

JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O

LIC. CRIO. PPAL. CONCHA DINO MARCIAL

SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico. -

CAUSA: HOMICIDIO CULPOSO: FECHA DEL HECHO: 05/10/19: VICTIMA: ALE JULIO DANIEL: CAUSANTE: HOMET GABRIEL NICOLAS: INTERVIENE: COMISARIA DE FAMAILLA: FECHA DE INSP: 08/10/19: LUGAR: EN LA PLAYA DE ESTACIONAMIENTO DEL DEPOSITO DE SECUESTRO (EL ABRADOR) DE ESA U.O.P.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: AUTOMOVIL: MARCA: VOLKSWAGEN: MODELO: UP: COLOR: BLANCO: CHAPA PATENTE: AB985EB: MOTOR N°: CWR060753: CHASIS N°: 9BWAG4120JT526562: - - - -

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, permite maniobrar. -

FRENO DE PIE: Posee, funciona. -

FRENO DE MANO: Posee, funciona. -

ESPEJOS RETROVISORES: Posee, ambos laterales e interior buen estados. -

BOCINA: Posee, funciona. -

FAROS GRANDES DELANTEROS: Posee, buen estado encienden. -

FAROS CHICOS DELANTEROS: Posee, buen estado encienden. -

FAROS TRASEROS: Posee, el derecho con roturas el acrílico, el izquierdo buen estado encienden. -

PARABRISAS: Posee, buen estado. -

LIMPIA PARABRISAS: Posee, funciona. -

ASIENTOS: Posee, buen estado de conservación. -

CINTURONES DE SEGURIDAD: Posee, funcionan. -

CUBIERTAS DELANTERAS: Posee, en buen estado sus bandas de rodamientos. -

CUBIERTAS TRASERAS: Posee, en buen estado sus bandas de rodamientos. -

MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos son normales. -

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Capot motor torcido parte delantera y friccionado, paragolpes delantero con roturas el material plástico lado derecho y medio zona superior y del lado izquierdo zona inferior, panel soporte de paragolpes delantero raspado lado izquierdo, parrilla frontal no posee. - - - - -

-----ES MI INFORME-----



J

JOSE CARLOS MORALES
SUBJEFICIAL N° 2023/19



**POLICIA CIENTIFICA MONTEROS
DIVISION CRIMINALISTICA**

Calle 24 de Septiembre 311, P.A., Monteros - Teléfono 03863-428727 - Mail.

div.criminalisticaoeste@gmail.com

SEÑOR
FISCAL DE INST. I NOM. C.J.MONTEROS
SU DESPACHO

REF: OFICIO N° 6247 (EXPTE N° 643/192/19 D.C.O.) CAUSA: HOMET GABRIEL NICOLAS S/ HOMICIDIO CULPOSO. VICTIMA: ALE JULIO DANIEL. FECHA DEL HECHO: 05/10/19. DEP. POL.: CRIA FAMAILLA.-

Dando cumplimiento a lo ordenado, elevo a Ud. Oficio N° 6247, haciendo constar que la **CARPETA TÉCNICA N° 2023/19** fue remitida a esa fiscalía a su cargo en fecha 17-10-19, conforme consta en el folio N° 10 de la libreta de recibos que a tales efectos se lleva a cabo en esta Unidad Especial. Para mayor ilustración, se adjunta copia certificada del mencionado folio, como así también copia de nota de remisión.

Sirva la presente de att. Nota de elevación.

Ciudad de Monteros, 18 de Octubre de 2019.-



VIVIANA E. AMAYA
OFICIAL PRINCIPAL
POLICIA DE TUCUMAN