



FOTOGRAFIA N° 14: Toma realizada al lateral derecho.-



FOTOGRAFIA N° 15: Toma en aproximacion donde se observa los daños ocasionados en el automóvil.-



FOTOGRAFIA N° 16: Toma realizada desde el cardinal Norte a Sur donde se observa el lugar del hecho.-



FOTOGRAFIA N° 17: Toma realizad en la parte frontal de una motocicleta marca corvén.-



FOTOGRAFIA N° 18: Toma realizada al lateral izquierdo.-



FOTOGRAFIA N° 19: Toma realizada a su parte trasera.-



FOTOGRAFIA N° 21: Toma en aproximacion donde se ve el dominio de la motocicleta antes mencionada.



FOTOGRAFIA N° 22: Toma realizada al lateral derecho.-

ES MI INFORME.-----



**BANEGAS ALVARO  
ALEJANDRO**  
Cabo C/6722 – Aux. Fotografía

MONTEROS, 24 DE JUNIO DE 2022.

SEÑOR:

JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O

LIC. CRIOPAL. CONCHA DINO MARCIAL

SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico. -

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: ACUSADO: TOUBES EZEQUIEL MARTIN: VICTIMA: MARTINEZ JOSE: FECHA DEL HECHO: 20/06/22: INTERVIENE: COMISARIA DE SANTA LUCIA - UNIDAD DE DECISION TEMPRANA, ARCHIVO Y DESESTIMACIÓN Y SALIDAS ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS: FECHA DE INSP: 20/06/22: LUGAR: EN LA PLAYA DE E. U. O.P.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica realizada al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: MOTOCICLETA: MARCA: CORVEN: MODELO: MIRAGE 110 CC: COLOR: AZUL: CHAPA PATENTE: 435 - KQY: MOTOR N.º: JL1P52FMH1401201776: CUADRO N.º: 8CVXCH8AXEA043945.-

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, revisado sus partes, en mal estado de conservación, no se pudo probar, (Ver obs.). -

ESPEJOS RETROVISORES:

Posee, solo sus soportes, los mismos sin sus espejos y carcasas, estos últimos seccionados. -

FAROS DELANTEROS: Posee en su conjunto seccionado de su soporte, el mismo solo sujeto por sus cables, observándose en su acrílico protector, en su zona media roturas del mismo, no se pudo probar, (Ver obs.). -

FAROS DE GIROS: Posee, sueltos de sus soportes de fijación, los mismos solo sujetos por sus cables, no se pudo probar, (Ver obs.). -

BOCINA: Posee, no se pudo probar, (Ver obs.). -

GUARDABARROS DELANTERO: Posee, en su conjunto levemente desplazado hacia la izquierda, y en su extremo leves marcas de fricción. -

ASIENTO CONDUCTOR: Posee, en regular estado de conservación, el mismo en su conjunto se encuentra levemente torcido y con desplazamiento hacia la izquierda. -

GUARDABARROS TRASERO: Posee, en buen estado de conservación. -

POSA PIES TRASEROS: Posee, ambos en buen estado de conservación. -

POSA PIES DELANTEROS: Posee el derecho, en su extremo con roturas en su goma de apoya pies, el izquierdo se allá en buen estado de conservación. -

CABALLETE DE PARADA: Posee, en buen estado de conservación. -

FARO DE POSICIÓN TRASERO: Posee, en buen estado de conservación, no se pudo probar, (Ver obs.). -

FARO DE STOP: Posee, en buen estado de conservación, no se pudo probar, (Ver obs.). -

FAROS DE GIROS TRASEROS: Posee, ambos en buen estado de conservación, no se pudo probar, (Ver obs.). -

CONJUNTO DE TRANSMISION: Posee sin su carcasa cubre cadena. -

CUBIERTA DELANTERA: Posee, en buen estado su banda de rodamiento, la misma se encontró parte fuera de su llanta. -

CUBIERTA TRASERA: Posee, en buen estado su banda de rodamiento. -

FRENO TRASERO: Posee, la unidad en reposo presionado su pedal, acciona. -

FRENO DELANTERO: Posee, en regular estado de conservación, no se pudo probar, (Ver obs.). -

MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos no se pudieron probar, (Ver obs.). -

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Manubrio en su conjunto se encuentra torcido levemente hacia la derecha, y mismo lado hacia abajo. Posee su tablero de instrumentos con desplazamientos hacia adelante, el mismo levemente desencastrado de su soporte de fijación. Carcasa frontal se la observó seccionada, fuera de lugar. Carcasa cubre faro frontal y manubrio de ambos lados se encuentra desencastrado de su soporte de fijación, la misma desplazada hacia adelante. Ambos barrales se hallan torcidos, con desplazamiento hacia la derecha y hacia atrás. Carcasa cubre pierna de ambos lados se encuentran con roturas, en zona media y superior, en mayor medida las del lado derecho. Motor y sistema eléctrico no se pudo probar por los daños que presenta la unidad. -

-----ES MI INFORME-----



*[Handwritten signature]*  
Cada: Torres Juan A.

MONTEROS, 24 DE JUNIO DE 2022.-

SEÑOR:

JEFE DE DIV. CRIMINALISTICA U.R.O

LIC. CRIO. INSP. DINO MARCIAL CONCHA

SU OFICINA:

REF: Elevar informe técnico.-

CAUSA: LESIONES CULPOSAS: ACUSADO: TOUBES EZEQUIEL MARTIN:  
VICTIMA: MARTINEZ JOSE: FECHA DEL HECHO: 20/06/22: INTERVIENE:  
COMISARIA DE SANTA LUCIA - UNIDAD DE DECISION TEMPRANA, ARCHIVO Y  
DESESTIMACIÓN Y SALIDAS ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS:  
FECHA DE INSP: 20/06/22: LUGAR: EN LA PLAYA DE E. U. O.P.-

Elevo a UD. el resultado de la inspección técnica  
realizada al vehículo que a continuación detallo.

VEHICULO: AUTOMOVIL: MARCA: CHEVROLET: MODELO: ONIX: TIPO: SEDAN 5  
PUERTAS: COLOR: GRIS: CHAPA PATENTE: **POD - 396:** MOTOR N°: BK5010098:  
CHASIS N°: 9BGKS48T0FG444491.-

CONJUNTO DE DIRECCIÓN: Posee, en buen estado de conservación, funciona. -

FRENO DE PIE: Posee, funciona. -

FRENO DE MANO: Posee, funciona. -

ESPEJOS RETROVISORES: Posee ambos e interno, en buen estado de conservación. -

BOCINA: Posee, funciona. -

FAROS GRANDES Y CHICO DELANTEROS: Posee, en buen estado de conservación,  
funcionan. -

FAROS TRASEROS: Posee ambos en buen estado de conservación, encienden. -

PARABRISAS: Posee en buen estado de conservación. -

LIMPIA PARABRISAS: Posee en buen estado de conservación, funcionan. -

ASIENTOS: Posee en buen estado de conservación. -

CINTURONES DE SEGURIDAD: Posee ambos funcionan. -

CUBIERTAS DELANTERAS Y TRASERA: Posee en buen estado de conservación. -

MOTOR CAJA EMBRAGUE: Posee, sus funcionamientos son normales. -

OBSERVACIONES: Al momento de realizar la inspección técnica al rodado antes  
mencionado a la vista directa presenta lo siguiente: Guardabarro delantero, de lado  
izquierdo, en cercanías a su extremo de zona media se allá con leves marcas de fricciones.  
Panel de puerta delantera derecha, en zona de su medio, con cercanías a la parte posterior se  
lo observó, torcido, con hundimientos y desplazamientos hacia adentro, presentándose en  
sector cercano al superior e inferior con marcas de raspado y de fricciones, de este último  
lugar mostrando marcas de fricción de color aparente oscuro. Zócalo de lateral derecho, en  
dirección del panel de puerta delantera del mismo lugar, del primero, en sector cercano al  
posterior se allá torcido, con hundimientos y desplazamientos hacia adentro, observándose  
también leves marcas de fricciones de color oscuro. Panel de puerta trasera derecha, la  
misma en su conjunto se encuentra levemente torcida con desplazamiento hacia atrás; este  
panel en zona de su medio de sector delantero, se encuentra torcida, con hundimientos y  
desplazamientos hacia adentro, y en zona cercana a la superior de parte delantera presenta  
marcas de raspado y de fricción; el vidrio de ventanilla de este panel se encuentra agrietado,  
con micro fisuras, mostrándose en su parte delantera de sector superior partes del mismo  
con leve desplazamiento hacia adentro.

-----ES MI INFORME.-----



*[Handwritten signature]*  
Cco. Torres Juan A.

**SOLICITO INFORME CAUSA M-003162/2022**

mensaje

conciacionmonteros mpf <conciacionmonteros@mpftucuman.gob.ar>  
 ara: divisionlaboratoriotoxybioqleg@gmail.com

10 de marzo de 2023, 7:5

Buen día,

Desde la Oficina de Conciliación y Salidas Alternativas del Centro Judicial Monteros, en el marco de la causa:

TOUBES EZEQUIEL MARTIN DNI 24498851 S/ LESIONES CULPOSAS - ART. 94 PÁR. 1 VICT. MARTINEZ JOSE ANTONIO. LEGAJO

M-003162/2022

Se solicita la remisión de dosajes alcohólicos y exámenes toxicológicos de:  
 MARTINEZ JOSE ANTONIO DNI: 32348307, y  
 TOUBES EZEQUIEL MARTIN DNI 24498851

**Se aclara que el hecho ocurrió en Jurisdicción de la Comisaría de Santa Lucía, en fecha 20/06/2022.**

Se solicita se remita dicha información al mail oficial de la Oficina conciliacionmonteros@mpftucuman.gob.ar, consignando como asunto CAUSA M-003162/2022 -

Sin otro particular, saludo a Ud. atte.

Oficina de conciliación de Monteros  
 Ministerio Público Fiscal  
 MONTEROS - ARGENTINA

**MPF MINISTERIO PÚBLICO  
 FISCAL DE TUCUMÁN**

POLICIA DE TUCUMAN  
 DIV. LAB. TOX. Y BIOQUIMICO LEGAL CAPITAL  
 FECHA: 10/03/23 HORA: 7:55  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ CARGO: \_\_\_\_\_  
 EXPT: 4110-40

POLICIA DE TUCUMAN  
DIRECCION SANIDAD



SECCION LABORATORIO TOXICOLOGICO

N° DE CÓDIGO N° DE INFORME  
120942 9882/67

DOSAJE DE ALCOHOL EN SANGRE  
(MICRODIFUSIÓN)

PROCEDENCIA: Comisaria Santa Lucia

CAUSA: Lesiones culposas

CAUSANTE: Martinez, Jose Antonio

D.N.I.: 32.348.307 EDAD: 36

HECHO OCURRIDO EL DÍA: 20/06/2022

A HORAS: 12:00

SANGRE EXTRAÍDA EL DÍA: 20/06/2022

A HORAS: 17:50

NO CONTIENE ALCOHOL EN SANGRE.

GRUPO SANGUÍNEO:

OBSERVACIONES:

Se adjunta sobre de remisión de muestra.

*La sangre se reserva 2 meses: pasado dicho tiempo para o disponer de no mediar orden judicial de reserva.*

ADJUNTO NOTA N°: s/n°

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, VIERNES, 10 DE MARZO DE 2023

1/ 0000024809920938



  
LOPEZ ESCOBAR NATALIA J.  
BIQUENICA  
LAB. TOXICOLOGICO Y BIOQUIMICO LEGAL  
POLICIA DE TUCUMAN  
Natalia Lopez Escobar

## **POLICIA DE TUCUMAN**

**DIVISION LABORATORIO TOXICOLÓGICO Y**

**BIOQUIMICO LEGAL CAPITAL**

**Dirección General de Policía Científica**

San Miguel de Tucumán, 13 de Marzo del 2023.

**SR. ENCARGADO**

**OFICINA DE CONCILIACION Y SALIDAS ALTERNATIVAS**

**CENTRO JUDICIAL MONTEROS**

**SU / DESPACHO:**

Atento a lo ordenado mediante mandato judicial en formato digital (via mail), procedente de ese ministerio público a su cargo, correspondiente a Legajo: M-003162/2022, sobre la causa: **TOUBES EZEQUIEL MARTIN S/ LESIONES CULPOSAS ART. 94 - PAR 1 - VICT. MARTINEZ JOSÉ ANTONIO**, Elevo a UD. el presente, adjuntando informe de Dosaje Alcohólico en Sangre N° 9282/67 de **MARTINEZ JOSÉ ANTONIO**.

Por otro lado, se hace constar que conforme a los datos aportados en el decreto del presente Oficio, en esta División Laboratorio Toxicológico y Bioquímico Legal- Capital, **NO OBRA ANTECEDENTE** el ingreso de muestra de orina para Examen Toxicológico a nombre de **MARTINEZ JOSÉ ANTONIO**, como así también se informa que **NO OBRA ANTECEDENTE** el ingreso de muestra alguna a nombre de **TOUBES EZEQUIEL MARTIN**.-

Sin otro particular saludo a Ud. Atte.



*Sabrina E. Navarro*  
**Sabrina E. Navarro**  
COMISARIO  
POLICIA DE TUCUMAN

CRIA. SANTA LUCIA, 20 de JUNIO de 2022

SEÑOR

OFICINA DE CRIMINALISTICA- MONTEROS URO

SU OFICINA:

REF: SOLICITAR PERICIAS FISICO-MECANICAS:

**CAUSA: LESIONES CULPOSAS VICTIMA: MARTINEZ JOSE ACUSADO: TOUBES EZEQUIEL MARTIN, FECHA DEL HECHO: 20/06/2022 DENUNCIADO: 20/06/2022 HS 12:30 INTERVIENE: UNIDAD DECISIÓN TEMPRANA, ARCHIVO DESETIMACION Y SALIDAS ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS.**

Solicitó a Ud. quiera tener a bien disponer, que personal de esa unidad a su cargo (PERITO FISICO MECANICO) proceda a realizar las correspondientes pericias físicas mecánicas al automóvil Chevrolet Onix, de color gris dominio POD 396 que se encuentra en calidad de DEPOSITO en esta comisaría por la causa del rubro.

Estimare se informe como es de práctica.



HECTOR SEBASTIÁN CELIZ  
OF. AUXILIAR  
POLICIA DE TUCUMAN

COMISARIA DE SANTA LUCIA, 20 DE JUNIO DEL 2022.-

SEÑOR  
JEFE DE UNIDAD SANITARIA OESTE  
SU OFICINA:

REF.: SOLICITAR DOSAJE ALCOHOLICO.-

CAUSA: LESIONES CULPOSAS VICTIMA: MARTINEZ JOSE ACUSADO: TOUBES EZEQUIEL MARTIN, FECHA DEL  
HECHO: 20/06/2022 DENUNCIADO: 20/06/2022 HS 12:30 INTERVIENE: UNIDAD DECISION TEMPRANA, ARCHIVO  
DESETIMACION Y SALIDAS ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS

Solicito a Ud. quiera tener a bien, disponer, que personal  
facultativo a su cargo realice la correspondiente medida de referencia al ciudadano, TOUBES EZEQUIEL  
MARTIN argentino, instruido, empleado, de 47 años de edad, DNI N° 24.498.851, con domicilio calle BONORINO  
Y RIESTRA n° 28 De Capital Federal CELULAR 1140966339, quien se encuentra en la causa del epígrafe.-

Sirva la presente de att. Nota de solicitud.-



HECTOR SEBASTIÁN CELIZ  
OF. AUXILIAR  
POLICIA DE TUCUMAN

SEÑOR

OFICINA DE CRIMINALISTICA- MONTEROS URO.

SU OFICINA:

REF: SOLICITAR PERICIAS FISICO-MECANICAS:

**CAUSA: LESIONES CULPOSAS VICTIMA: MARTINEZ JOSE ACUSADO: TOUBES EZEQUIEL MARTIN, FECHA DEL HECHO: 20/06/2022 DENUNCIADO: 20/06/2022 HS 12:30 INTERVIENE: UNIDAD DECISION TEMPRANA, ARCHIVO DESETIMACION Y SALIDAS ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS.**

Solicito a Ud. quiera tener a bien disponer, que personal de esa unidad a su cargo (PERITO FISICO MECANICO) procede a realizar las correspondientes pericias físicas mecánicas a la Motocicleta Corven Mirage dominio 435 KQY, de color azul, que se encuentra en calidad de DEPÓSITO en esta comisaría por la causa del rubro.

Estimare se informe como es de práctica.



HECTOR SEBASTIÁN CÉLIZ  
OF. AUXILIAR  
POLICIA DE TRAFICO

COMISARIA SANTA LUCIA, 20 JUNIO DE 2022

SEÑOR  
DIRECTOR DE CRIMINALISTICA  
SU / OFICINA:

**CAUSA: LESIONES CULPOSAS VICTIMA: MARTINEZ JOSE ACUSADO: TOUBES EZEQUIEL MARTIN, FECHA DEL HECHO: 20/06/2022 DENUNCIADO: 20/06/2022 HS 12:30 INTERVIENE: UNIDAD DECISIÓN TEMPRANA, ARCHIVO DESETIMACION Y SALIDAS ALTERNAS DEL CENTRO JUDICIAL MONTEROS.**

REF.: SOLICITAR INTERVENCION .-

Por causa de epígrafe, y mediante la presente solicito, a UD. tenga a bien disponer que personal idóneo en la materia traslade a la ruta 304 y 307 de esta localidad, a los fines que lleve a cabo la medidas de practica.-

Estimare se informe como es de practica.-

*G. Aldeh. I.*  
*c/5629.*



HECTOR SEBASTIÁN CELIS  
OF. AUXILIAR  
POLICIA DE TUCUMAN

# ymk Yuhmak

S.A.

Concesionario Oficial  
HONDA - ZANELLA - YAMAHA - HUSQVARNA

Colón 330 - Tel. (03863) 428958 / 420197  
Monteros

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

R

C68 N° 91

REMITO

N° 0141-00009308

FECHA:

03/11/2014

DOCUMENTO NO  
VALIDO COMO FACTURA

C.U.I.T. N°

30-62389309 - 6

CONVENIO MULTILATERAL

924-831501-2

JUBILACION N°

62389309

FECHA INIC. ACT.:

11/04/1988

DESTINATARIO Sr:

MARTINEZ MARIA CRISTINA

33657006

DOMICILIO:

SC SN - B° 89 VIVIENDAS-SANTA LUCIA

C.U.I.T. N°

TRANSPORTISTA Sr:

MARTINEZ MARIA CRISTINA

33657006

DOMICILIO:

SC SN - B° 89 VIVIENDAS-SANTA LUCIA

C.U.I.T. N°

DESCRIPCION - CONTENIDO

CANTIDAD

Marca 198 CORVEN  
Modelo 303 MIRAGE 110 BASE  
Serie N° 85NE 00087364  
Motor N° JL1P52FMH1401201776  
Chasis N° 8CVXCH8AXEA043945

054-000170884/2014

Color

Tipo MOTOC


OBSERVACIONES: Con Herramientas de Fabrica  
- PATENTE EN TRAMITE

\* PARTE ELECTRICA Y CHASIS: Sin Garantia

EL AÑO DE FABRICACION Y EL MODELO DE LA PRESENTE UNIDAD.

DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE FABRICACION O IMPORTACION

TOTAL



306238930969101413494210759333

**Yuhmak S.A.**  
COLON 330 - MONTEROS  
TEL FAX: 03863 428958

Original

LOTE: (0141)  
00009001-00010009

gráficaNOA

GráficaNOA de Fagra Gabriel Gustavo - Marcos Paz 1277 - Tel. 423-7012  
C.U.I.T.: 20-16425015-7 - D.R.M.: 20-16425015-7 - Fecha de Imp.: 17/06/2014

C.A.I. 34942107593331  
Fecha Venc.: 17/06/2016

## COMPROBANTE OBLIGATORIO DE PAGO

La posesión de este comprobante obligatorio será prueba suficiente de la vigencia del seguro obligatorio de automotores exigido por el artículo 68 de la ley n° 24.449. Conforme el artículo 2° de la Disposición n° 70/2009 de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, la falta de portación del recibo de pago de la prima del seguro obligatorio por parte del conductor del vehículo, no podrá ser aducida por la Autoridad de Constatación para determinar el incumplimiento de los requisitos para la circulación.



Lic. Mónica Magni

Por Triunfo Coop. de Seguros Ltda.

FACILCard® RAMON CHOZAS

Despegue la tarjeta ▲  h ▲ desde este lado



**TRIUNFO**  
SEGUROS

Atención al Cliente **0810-333-7348**

Denuncia Siniestro 24 hs. **0810-666-0302 (opción 1)**

Seguro Obligatorio del Automotor conforme decreto 1716/88  
(reglamento de la ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial nº 26.363)

**MARTINEZ MARIA CRISTINA**

Nro.Doc: 33.657.006

Número: 496 1.078.612 - / -

Vigencia: 05 - 11 - 2015 / 05 - 11 - 2016

**CORVEN MIRAGE 110 F**

Motor: JL1P52FMH1401201776

Chasis: 8CVXCH8AXEA043945

Patente: 000 -


Plan de Pago-Cuotas:

Cdo: 97,00

Recibo:

Año: 2014

6

  
Lic. D. Rogelio Frigerio



PULGAR

IDARG32348307<6<<<<<<<<<<<<<<<<  
8606143M3108181ARG<<<<<<<<<<<<<4  
MARTINEZ<<JOSE<ANTONIO<<<<<<<<<



REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA



Apellido / Surname  
**MARTINEZ**

Nombre / Name  
**JOSE ANTONIO**

Sexo / Sex  
**M**

Nacionalidad / Nationality  
**ARGENTINA**

Ejemplar  
**A**

Fecha de nacimiento / Date of birth  
**14 JUN/ JUN 1986**

Fecha de emisión / Date of issue  
**18 AGO/ AUG 2016**

Fecha de vencimiento / Date of expiry  
**18 AGO/ AUG 2031**

FIRMA IDENTIFICADO/ SIGNATURE

Documento / Document

**32.348.307**

Trámite Nº / Of. ident.  
**00451415668**  
**8126**



32348307

REPÚBLICA ARGENTINA

**CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS**

Dirección Nacional de los Registros Nacionales  
de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios



DOMINIO: **141LKS** Original

MARCA: CORVEN

MODELO: **MIRAGE 110 BY CORVEN**

TIPO: MOTOCICLETA

USO: PRIVADO

CUADRO: 8CVXCH8AXFA057457

MOTOR: JL1P52FMH1505200783

VENCE: 01/12/2016

CILINDRADA: 107CM3

Controle su cédula en [www.dnrpa.gov.ar/controlcedula](http://www.dnrpa.gov.ar/controlcedula)

Presidencia de la Nación



# MOTOVEHICULO

# IDENTIFICACION

TITULAR: GALVAN CRISTINA DEL CARMEN  
DOC.: D.N.I. 10635865

DOMICILIO: S/C - MZA. B - CASA 10 N°: S/N Piso: -- Depto.: --  
SANTA LUCIA MONTEROS TUCUMAN

01 DIC 2015

DI. MANUEL ALFREDO LOPEZ  
INTERVENTOR TITULAR  
REGISTRO NACIONAL DEL AUTOMOTOR  
SECC. CONCEPCION (47001) - TUCUMAN

FIRMA


EXHIBIDA POR EL TITULAR NO TIENE VENCIMIENTO



Ministerio de  
Justicia y Derechos Humanos  
Presidencia de la Nación

**DNRPA**





# Licencia Nacional de Conducir

Ciudad Autónoma De Buenos Aires



5. N° Licencia / License N°

**24498851**

9. Clases / Class

**D22**

1. Apellido / Last name

**TOUBES**

2. Nombre / First name

**EZEQUIEL MARTIN**

8. Domicilio / Address

**BONORINO Y RIESTRA**

**s/n 28 B**

3. Fecha de Nac. / Date of birth

**21/04/1975**

7. Firma del titular / Signature

4a. Otorgamiento / Date of issue

**13/06/2017**

4b. Vencimiento / Expires

**13 JUN 2022**

**SEGURIDAD  
VIAL**



Ministerio de Transporte  
República Argentina