

Expte:723/23
POLICÍA DE TUCUMÁN

DIV. CRIMINALISTICA URS
SECCION FOTOGRAFÍA U.R.S.

SEÑOR JEFE DE SECCIÓN CRIMINALISTICA URS.:

EXPEDIENTE N°:

INFORME FOTOGRAFICO N°: 1708-579/23

CAUSA: LESIONES CULPOSAS.-

VICTIMA: PAEZ GLADYS SUSANA.-

ACUSADO: AMAYA JOSE GASTON.-

FECHA DEL HECHO: 29-06-23

FECHA DE RELEV: 29-06-23

LUGAR DEL HECHO: RUTA N° 325 ALTURA HOTEL OASIS – SIMOCA.-

Elevo a su conocimiento el presente Informe, el cual dispone de (38) tomas en el formato 8 x 12, realizadas en el lugar del hecho.-



Fotografía n° 1: Panorámica de Este a Oeste realizada sobre Ruta N° 325 altura Hotel Oasis, lugar donde se produjo este hecho.-



Handwritten signature: 1708/5145
MERCADO GABRIEL E.
DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
P.C. DE TUCUMAN



Fotografía n° 2: Panorámica de igual sentido cardinal a foto anterior, se observa Personal Policial indicando marca de neumático.-



Fotografía n° 3: Panorámica de Este a Oeste, se observa indicando marca de neumáticos.-



Fotografía n° 4: Toma realizada a marcas de neumáticos, se observa a la izquierda de la imagen del observador un automóvil marca Fiat.- .-




Chad/5145
 MERCADO GABRIEL E.
 DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
 P.C. DE TUCUMAN



Fotografía n° 5: Panorámica de Este a Oeste, se observa el vehículo y marcas de neumáticos.-



Fotografía n° 6: Toma realizada a marcas de neumáticos.-



Fotografía n° 7: Panorámica de Este a Oeste, se observan marcas de neumáticos.-





Fotografía n° 8: Toma en aproximación a marca de neumáticos.-



Fotografía n° 9: Panorámica de Este a Oeste, se observa indicando marcas de neumáticos y en el fondo de la imagen una motocicleta marca Honda.-



Fotografía n° 10: Panorámica de igual sentido cardinal a foto anterior, se observan las marcas de neumáticos y la motocicleta.-



Handwritten signature
 MERCADO GABRIEL E.
 DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
 P.C. DE TUCUMAN



Fotografía n° 11: Toma realizada a marcas de neumáticos sobre banquina Norte.-



Fotografía n° 12: Panorámica de Este a Oeste, se observa el automóvil mencionado en foto N°4.-



Fotografía n° 13: Toma de parte frontal del automóvil.-





Fotografía n° 14: Toma de lateral izquierdo, se observa daños en el mismo.-



Fotografía n° 15: Toma realizada a daños.-



Fotografía n°16 : Toma en aproximación a daños.-





Fotografía n°17: Toma realizada a pintura adherida en puerta trasera mismo lateral.-



Fotografía n°18: Toma de lateral izquierdo desde otro ángulo.-



Fotografía n°19: Toma de parte posterior.-



Chad/5145
 MERCADO GABRIEL E.
 DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
 P.C. DE TUCUMAN



Fotografía n°20: Toma de lateral derecho.-



Fotografía n°21: Panorámica de Este a Oeste realizada desde el automóvil, en el fondo de la imagen se observa la motocicleta protagonista de este hecho.-



Fotografía n°22: Panorámica de Este a Oeste, se observa la motocicleta marca honda sobre la ruta.-





Fotografía n°23: Panorámica de Este a Oeste, se observa próximo a la motocicleta un calzado sobre carril Sur y restos de tierra suelta.-



Fotografía n°24: Toma realizada de Sur a Norte, se observa el calzado antes mencionado.-



Fotografía n°25: Toma en aproximación al calzado.-



Chad/5145
MERCADO GABRIEL E.
DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
P.C. DE TUCUMAN



Fotografía n°26: Toma realizada a mismo calzado desde otro ángulo, se observa manchas pardo rojiza próximo al mismo.-



Fotografía n°27: Toma realizada a mancha pardo rojiza.-



Fotografía n°28: Toma realizada a tierra suelta.-



Chad/S145
MERCADO GABRIEL E.
DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
P.C. DE TUCUMAN



Fotografía n°29: Toma de parte posterior de la motocicleta.-



Fotografía n°30: Toma desde otro ángulo de la motocicleta.-



Fotografía n°31: Toma de parte frontal, se observa daños en rueda.-



Ciudad 5145
MERCADO GABRIEL E.
DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
P.C. DE TUCUMAN



Fotografía n°32: Toma a daños en rueda.-



Fotografía n°33: Toma realizada de la motocicleta, tierra suelta y calzado.-



Fotografía n°34: Toma de lateral izquierdo.-





Fotografía n°35: Toma realizada de Este a Oeste desde la motocicleta, se observa un calzado sobre banquina Norte.-



Fotografía n°36: Toma realizada al calzado.-



Fotografía n°37: Toma realizada de Oeste a Este, se observa el calzado y la motocicleta.-





Fotografía n°38: Panorámica de Oeste a Este, se observa el lugar donde se produjo este hecho.-



Chad 5145
MERCADO GABRIEL E.
DIVISION CRIMINALISTICA U.R.S.
P.C. DE TUCUMAN